

**Digitální multimeter s automatickou volbou rozsahů / CZ
Digitálny multimeter s automatickou voľbou rozsahov / SK
Digitális multiméter automatikus tartomány választással / HU**



**Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása**

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.eu

Tel.: +420 222 745 130, fax: +420 225 277 400

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 8. 3. 2012

I. Technické údaje

Objednávací číslo	8831250	Pracovní teplota	0°C až 45°C, relativní vlhkost <75%
Měřená veličina		Teplota skladování	-10°C až 45°C, relativní vlhkost <85%
Napětí	200 mV-600 V DC 2 V- 600 V AC	Pojistka	F250 mAL 250V, Ø 5 x 20 mm
Proud	200 µA - 10 A AC/DC	Baterie pro napájení	3 x 1,5 V AAA
Odpór	200 Ω - 20 MΩ	Rozměry	158 x 75 x 35 mm
Teplota	-20°C až 1000 °C	Hmotnost	~200 g (včetně baterií)
Metoda měření	Dvojitá sestupná integrace A/D převodníkem		
Kategorie měření	CAT II (600 V)		
Test baterií	ANO; 1.5 V, 3 V, 9 V, 12 V		
Test diod	ANO		
Test spojnosti obvodů	ANO		
Zjištění přítomnosti střídavého napětí v izolovaném vodiči	ANO		
Měření transistorů	ANO		
Display	• LCD, 3,5 číslice • max. zobrazovaná hodnota 1999 • automatické zobrazení polarity • aktualizace naměřených hodnot 2-3 x za sekundu • indikace vybité baterie (symbol baterie na displeji) • indikace překročení rozsahu (zobrazení „OL“ na displeji)		
Měřící vodiče s hroty	1 pár		
Tepletlní sonda typu K			
pro měření teploty max. do 250°C	1 ks		
Redukce pro měření tranzistorů	1 ks		
Návod k použití	1x		

II. Rozsah dodávky

Měřící vodiče s hroty	1 pár
Tepletlní sonda typu K	
pro měření teploty max. do 250°C	1 ks
Redukce pro měření tranzistorů	1 ks
Návod k použití	1x

III. Charakteristika

Digitální multimeter Extol Premium 8831250 je určen k měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, teploty, k testování diod a baterií a ke zkoušce vodivosti a spojitosti obvodů. Multimetr je vybaven ochranou proti přetížení, funkcí pro automatické nastavení měřeného rozsahu, funkcí pro uchování právě naměřené hodnoty na displeji a funkcí pro automatické vypnutí.

Multimetr upozorňuje na překročení měřeného rozsahu a poskytuje informaci o vybité baterii. Možnost podsvícení displeje umožňuje pracovat za podmínek nízké viditelnosti. Multimetr nalézá uplatnění v dílnách, laboratořích, domácnosti atd.




Obr.1

Zadní pohled

Pozice-popis

- 1. Displej**
3,5 místný LCD displej, maximální zobrazená hodnota je 1999
- 2. Indikátor detekce střídavého proudu**
- 3. Tlačítko „DATA H“**
Po stisknutí dojde k uchování právě naměřené hodnoty na displeji a objeví se symbol DATA H. Opětovným stisknutím se funkce zruší a symbol zmizí.
- 4. Tlačítko „*“ pro podsvícení displeje**
Přidržením po dobu 2 sekund se aktivuje podsvícení displeje. Podsvícení zhasne automaticky po 15 s nebo je lze vypnout opětovným přidržením tlačítka.
- 5. Přepínač funkcí a rozsahu**
Volí požadovanou funkci a rozsah
- 6. Konektor „INPUT“**
Pro připojení červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotom pro měření napěti, odporu nebo proudu do 200 mA.
- 7. Konektor „COM“**
Pro připojení černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom.
- 8. Konektor „10A“**
Pro připojení červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotom pro měření proudu v rozsahu 200 mA~10 A.
- 9. Vypínač**
Pro zapnutí a vypnutí multimetu.



Čelní pohled

10. Tlačítko „FUNC.“

- Používá se k přepínání multimetru mezi:
- měřením stejnosměrného a střídavého proudu
 - měřením ve stupních Celsia a Fahrenheita
 - funkcemi zkoušení diody a průchodnosti
 - měřením stejnosměrného a střídavého napětí

11. Tlačítko „RANGE“ (rozsah)

Při měření napětí, proudu, odporu je nastavení rozsahu automatické.

V tomto případě je na displeji zobrazen symbol AUTO. Stisknutím tlačítka RANGE přejde multimeter do manuálního režimu a symbol AUTO zmizí. Každý další stisk tlačítka RANGE zvyšuje rozsah. Po dosažení nejvyššího rozsahu se vrátí k nejnižšímu.

Pro ukončení manuálního režimu stiskněte tlačítko RANGE na dobu 2 sekund. Multimeter se vrátí do automatického režimu a na displeji se objeví symbol AUTO.

12. Zámek krytu baterií

13. Kryt baterií

V. Symboly na přístroji a na displeji

	AC (střídavý proud/napětí)
	DC (stejnosměrný proud/napětí)
	Stejnosměrný i střídavý proud/napětí
	Riziko nebezpečí. Prostudujte si návod k použití
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Uzemnění
	Pojistka
	Indikace vybité baterie
	Dioda
	Uchování naměřené hodnoty na displeji
	Fahrenheit
	Celsius

	Test spojitosti (průchodnosti) obvodů
AUTO	Automatický rozsah
hFE	Měření tranzistorů (zesílení)
V	Měření napětí
Ω	Měření odporu
TEMP	Měření teploty
TEST	Zjištění přítomnosti střídavého napětí v izolovaném vodiči
	Odpovídá požadavkům Evropské unie
	Dvojitá izolace

Informace na zadní straně multimetru:

	CAUTION		APOZORNĚNÍ
ACCORDING TO:	IEC 61010-1, 600 V CAT II POLLUTION DEGREE 2	Multimeter byl vyroben v souladu s normou EN (IEC) 61010-1, která se vztahuje na elektronické měřící přístroje. Přístroj spadá do CAT II 600 V, do bezpečnostní třídy II pro úroveň znečištění 2	
PLEASE READ MANUAL FOR SAFETY	Přečtěte si návod k použití		

Kategorie CAT II: se vztahuje na měření prováděná na obvodech nízkého napětí (do 600 V), např. domácí spotřebiče, náradí atd.

VI. Měření

APOZORNĚNÍ!

Před používáním multimetru si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny v kapitole XIII.

MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NEBO STŘÍDAVÉHO NAPĚTI

- Připojte černý měřící vodič ke konektoru „COM“ (Obr.1, pozice 7) a červený měřící vodič ke konektoru „INPUT“ (Obr.1, pozice 6).
- Nastavte přepínač funkcí (Obr.1, pozice 5) do polohy „**V~**“ a poté stisknutím tlačítka „**FUNC.**“ (Obr.1, pozice 10) zvolte měření střídavého nebo stejnosměrného napětí. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol.

- Pomocí tlačítka „**RANGE**“ (Obr.1, pozice 11) zvolte režim automatického nebo manuálního rozsahu. Pokud v režimu manuálního rozsahu předem neznáte rozsah měřeného napětí, zvolte nejdříve nejvyšší rozsah a po té ho postupně snižujte, dokud nedosáhnete uspokojivého rozlišení.
- Připojte kontrolní vodič ke zdroji nebo obvodu, který má být měřen.
- Odečtěte naměřenou hodnotu z displeje. V případě měření stejnosměrného napětí bude uvedena také polarita připojení červeného kontrolního vodiče.

POZNÁMKA

- V případě malého rozsahu může multimeter zobrazovat nestálé hodnoty, pokud kontrolní vodiče nebyly připojeny ke zdroji, který má být měřen. Je to normální a neovlivní to měření.
- Pokud je v režimu manuálního rozsahu na displeji zobrazen indikátor přetížení „OL“, zvolte vyšší rozsah.
- Neměřte napětí, které přesahuje 600 V AC/DC

APOZORNĚNÍ!

Při překročení hodnoty 600 V okamžitě ukončete měření, jinak může dojít k poškození multimetru a k úrazu elektrickým proudem.

MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NEBO STŘÍDAVÉHO PROUDU

- Připojte černý měřící vodič ke konektoru „COM“ (Obr.1, pozice 7). Pokud je měřený proud nižší než 200 mA, připojte červený měřící vodič ke konektoru „INPUT“ (Obr.1, pozice 6). Je-li hodnota měřeného proudu mezi 200 mA a 10 A, připojte červený měřící vodič ke konektoru „10A“ (Obr.1, pozice 8).
- Nastavte kruhový přepínač funkcí (Obr.1, pozice 5) na **µA**, **mA** nebo **A**.
- Stisknutím tlačítka „**FUNC.**“ zvolte měření stejnosměrného nebo střídavého proudu. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol.
- Pomocí tlačítka „**RANGE**“ zvolte režim automatického nebo manuálního rozsahu.
- Sériově připojte měřící vodiče s hroty do obvodu, v kterém má být změřen proud. Hodnota měřeného proudu se zobrazí na displeji. Jde-li o stejnosměrný proud a červený měřící hrot je na plus pól, na displeji je indikován jako kladná hodnota proudu. V opačném případě se na displeji objeví znaménko minus.

POZNÁMKA

- Neznáte-li předem rozsah měřeného proudu, zvolte přepínačem rozsahu na nejvyšší rozsah a po té rozsah postupně snižujte až do získání uspokojivého rozlišení.
- Pokud je na displeji zobrazen indikátor přetížení „OL“, zvolte vyšší rozsah.

APOZORNĚNÍ!

Nikdy neměřte multitemrem proud tam, kde je napětí naprázdně v otevřeném obvodu vyšší než 250 V. Měření proudu při vyšším napětí naprázdně může vést k poškození přístroje (shoření pojistiky, elektrický výboj) nebo k úrazu elektrickým proudem.

MĚŘENÍ ODPORU

- Připojte černý měřící vodič ke konektoru „COM“ a červený měřící vodič ke konektoru „INPUT“.
- Přepínačem funkcí (Obr.1, pozice 5) nastavte **Ω**.
- Pomocí tlačítka „**RANGE**“ zvolte režim automatického nebo manuálního rozsahu.
- Přiložte kontrolní vodiče k měřenému objektu nebo obvodu. Odečtěte naměřenou hodnotu odporu z displeje.

APOZORNĚNÍ!

Před měřením odporu se přesvědčte, zda je měřený obvod nebo objekt odpojen od napájení a zda jsou všechny kondenzátory vybité.

POZNÁMKA

- V případě měření odporu > 1 MΩ může trvat několik vteřin, než měřidlo stabilizuje naměřenou hodnotu. U měření vysokého odporu je to přirozená věc.
- Není-li přívod připojen, tj. v případě přerušeného obvodu, se na displeji zobrazí symbol „OL“ jako indikátor překročení rozsahu.
- Před měřením odporu v obvodu se ujistěte, že zkoušený obvod je odpojen od napájení a že jsou všechny kondenzátory plně vybité.
- Pokud je v režimu manuálního rozsahu na displeji zobrazen indikátor přetížení „OL“, zvolte vyšší rozsah.

ZKOUŠKA SPOJITOSTI OBVODŮ (PRŮCHODNOSTI)

- Připojte černý měřící vodič ke konektoru „COM“ a červený měřící vodič ke konektoru „INPUT“.
- Přepínačem funkcí (Obr.1, pozice 5) nastavte **||**.
- Mačkejte tlačítko „**FUNC.**“, dokud se na displeji nezobrazí symbol **||**.

- Před měřením zkонтrolujte pojistku přístroje a vypněte nápájení obvodů, než k němu multimeter připojíte.

XIV. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o kupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíně a zabalenou nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zasláné příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Záruka se vztahuje na výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není na újmu zákonného právum, ale je dodatkem k ním.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené

v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

- 11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
- b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
- c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
- e) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
- f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
- g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
- h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
- i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
- j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
- k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o kupi.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. likování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke kupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády.

Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium 8831250

Digitální multimetrum

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:

EN 61326-1; EN 61326-2-2; EN 61010-1; EN 61010-031+A1

a následujícími předpisy (v platném znění):

2006/95 EC;

2004/108 EC;

2002/95 EC

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů

č.:SH 11011194-001, RSZ09070703-1 and 2 and 3

vydaných zkušebnami Intertek Testing Services NA, Cortland NY.;
Bay Area Compliance Laboratories Corp. Shenzhen China.

Poslední dvojíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 12
ve Zlíně 8. 3. 2012

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
dáujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku.

Výrobok bol podrobnený dôkladným testom spoločnosťou, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +421 2 4463 8451 Tel.: +421 2 4920 4752

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 8. 3. 2012

I. Technické údaje

Objednávacie číslo	8831250	Pracovná teplota	0 °C až 45 °C, relatívna vlhkosť < 75 %
Meraná veličina		Teplota skladovania	-10 °C až 45 °C, relatívna vlhkosť < 85 %
Napätie	200 mV – 600 V DC 2 V – 600 V AC	Poistka	F250 mAL 250 V, Ø 5 × 20 mm
Prud	200 µA – 10 A AC/DC	Batérie na napájanie	3×1,5 V AAA
Odpór	200 Ω – 20 MΩ	Rozmery	158 × 75 × 35 mm
Teplota	-20 °C až 1 000 °C	Hmotnosť	~ 200 g (vrátane batérií)
Metoda merania	Dvojitá zostupná integrácia A/D prevodníkom		


Kategória merania	CAT II (600 V)
Test batérií	ÁNO; 1,5 V, 3 V, 9 V, 12 V
Test diód	ÁNO
Test spojitosť obvodov	ÁNO
Zistenie prítomnosti striedavého napäťia v izolovanom vodiči	ÁNO
Meranie tranzistorov	ÁNO

II. Rozsah dodávky

Meracie vodiče s hrotmi	1 páru
Teplotná sonda typu K na meranie teploty max. do 250 °C	1 ks
Redukcia na meranie tranzistorov	1 ks
Návod na použitie	1 ks

III. Charakteristika

Digitálny multimeter Extol Premium 8831250 je určený na meranie jednosmerného a striedavého napäťia, jednosmerného a striedavého prúdu, odporu, teploty, na testovanie diód a batérií a na skúšku vodivosti a spojitosť obvodov. Multimeter je vybavený ochranou proti preťaženiu, funkciou na automatické nastavenie meraného rozsahu, funkciou na uchovanie práve nameranej hodnoty na displeji a funkciou na automatické vypnutie. Multimeter upozorňuje na prekročenie meraného rozsahu a poskytuje informáciu o výbete batérie. Možnosť podsvietenia displeja umožňuje pracovať za podmienok nízkej viditeľnosti. Multimeter nachádza uplatnenie v dielňach, laboratóriach, domácnosti atď.




Obr.1

Zadný pohľad

Pozícia – popis

- 1. Displej**
3,5-miestny LCD displej, maximálna zobrazená hodnota je 1999
- 2. Indikátor detektie striedavého prúdu**
Po stlačení dôjde k uchovaniu práve nameranej hodnoty na displeji a objaví sa symbol DATA . Opäťovným stlačením sa funkcia zruší a symbol zmizne.
- 3. Tlačidlo „DATA “**
Po stlačení dôjde k uchovaniu práve nameranej hodnoty na displeji a objaví sa symbol DATA . Opäťovným stlačením sa funkcia zruší a symbol zmizne.
- 4. Tlačidlo „“ na podsvietenie displeja**
Pridržaním na 2 sekundy sa aktivuje podsvietenie displeja. Podsvietenie zhasne automaticky po 15 s alebo ho je možné vypnúť opäťovným pridržaním tlačidla.
- 5. Prepínač funkcií a rozsahu**
Volí požadovanú funkciu a rozsah
- 6. Konektor „COM“**
Na pripojenie čierneho (kladného) meracieho vodiča s hrotom na meranie napäťia, odporu alebo prúdu do 200 mA.
- 7. Konektor „10A“**
Na pripojenie červeneho (kladného) meracieho vodiča s hrotom na meranie prúdu v rozsahu 200 mA ~ 10 A.
- 8. Konektor „INPUT“**
Na pripojenie čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom na meranie napäťia, odporu alebo prúdu do 200 mA.
- 9. Vypínač**
Na zapnutie a vypnutie multimetra.



Čelný pohľad

10. Tlačidlo „FUNC.“

Používa sa na prepínanie multimetra medzi:

- a. meraním jednosmerného a striedavého prúdu
- b. meraním v stupňoch Celzia a Fahrenheita
- c. funkiami skúšania diódy a priechodnosti
- d. meraním jednosmerného a striedavého napäťia

11. Tlačidlo „RANGE“ (rozsah)

Pri meraní napäťia, prúdu, odporu je nastavenie rozsahu automatické.

V tomto prípade je na displeji zobrazený symbol AUTO. Stlačením tlačidla RANGE prejde multimeter do manuálneho režimu a symbol AUTO zmizne. Každé ďalšie stlačenie tlačidla RANGE zvyšuje rozsah. Po dosiahnutí najvyššieho rozsahu sa vráti k najnižšiemu. Na ukončenie manuálneho režimu stlačte tlačidlo RANGE na 2 sekundy. Multimeter sa vráti do automatického režimu a na displeji sa objaví symbol AUTO.

12. Zámka krytu batérií

13. Kryt batérií

V. Symboly na prístroji a na displeji

	AC (striedavý prúd/napätie)
	DC (jednosmerný prúd/napätie)
	Jednosmerný aj striedavý prúd/napätie
	Riziko nebezpečenstva. Preštudujte si návod na použitie
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
	Uzemnenie
	Poistka
	Indikácia výbitej batérie
	Dióda
	Uchovanie nameranej hodnoty na displeji
	Fahrenheit
	Celzius

	Test spojitosťi (priechodnosti) obvodov
AUTO	Automatický rozsah
hFE	Meranie tranzistorov (zosilnenie)
V	Meranie napäťia
Ω	Meranie odporu
TEMP	Meranie teploty
TEST	Zistenie prítomnosti striedavého napäťia v izolovanom vodiči
	Zodpovedá požiadavkám Európskej únie
	Dvojitá izolácia

Informácie na zadnej strane multimetra:

⚠ CAUTION

ACCORDING TO:

IEC 61010-1,
600 V CAT II
POLLUTION
DEGREE 2

PLEASE READ MANUAL FOR SAFETY

⚠ UPOZORNENIE

Multimeter bol vyrobený v súlade s normou EN (IEC) 61010-1, ktorá sa vzťahuje na elektronické meracie prístroje. Prístroj patrí do CAT II 600 V, do bezpečnostnej triedy II pre úroveň znečistenia 2.

Prečítajte si návod na použitie

Kategória CAT II: vzťahuje sa na merania vykonávané na obvodoch nízkeho napäťia (do 600 V), napr. domáce spotrebiče, náradia atď.

VI. Meranie

⚠ UPOZORNENIE!

Pred používaním multimetra si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny v kapitole XIII.

MERANIE JEDNOSMERNÉHO ALEBO STRIEDAVÉHO NAPÄTIA

1. Pripojte čierny merací vodič ku konektoru „COM“ (Obr. 1, pozícia 7) a červený merací vodič ku konektoru „INPUT“ (Obr. 1, pozícia 6).
2. Nastavte prepínač funkcií (Obr. 1, pozícia 5) do polohy „V~“ a potom stlačením tlačidla „FUNC.“ (Obr. 1, pozícia 10) zvolte meranie striedavého alebo jednosmerného napäťia. Na displeji sa zobrazí zodpovedajúci symbol.

3. Pomocou tlačidla „RANGE“ (Obr. 1, pozícia 11) zvolte režim automatického alebo manuálneho rozsahu. Ak v režime manuálneho rozsahu vopred nepoznáte rozsah meraného napäťia, zvolte najskôr najvyšší rozsah a potom ho postupne znižujte, kým nedosiahnete uspokojivé rozlíšenie.
4. Pripojte kontrolné vodiče k zdroju alebo obvodu, ktorý má byť meraný.

5. Odčítajte nameranú hodnotu z displeja. V prípade merania jednosmerného napäťia bude uvedená aj polarita pripojenia červeného kontrolného vodiča.

POZNÁMKA

1. V prípade malého rozsahu môže multimeter zobrazovať nestále hodnoty, ak kontrolné vodiče neboli pripojené k zdroju, ktorý má byť meraný. Je to normálne a neovplyvní to meranie.
2. Ak je v režime manuálneho rozsahu na displeji zobrazený indikátor preťaženia „OL“, zvolte vyšší rozsah.
3. Nemerajte napätie, ktoré presahuje 600 V AC/DC.

⚠ UPOZORNENIE!

Pri prekročení hodnoty 600 V okamžite ukončite meranie, inak môže dôjsť k poškodeniu multimetra a k úrazu elektrickým prúdom.

MERANIE JEDNOSMERNÉHO ALEBO STRIEDAVÉHO PRÚDU

1. Pripojte čierny merací vodič ku konektoru „COM“ (Obr. 1, pozícia 7). Ak je meraný prúd nižší než 200 mA, pripojte červený merací vodič ku konektoru „INPUT“ (Obr. 1, pozícia 6). Ak je hodnota meraného prúdu medzi 200 mA a 10 A, pripojte červený merací vodič ku konektoru „10A“ (Obr. 1, pozícia 8).
2. Nastavte kruhový prepínač funkcií (Obr. 1, pozícia 5) na μA , mA alebo A .
3. Stlačením tlačidla „FUNC.“ zvolte meranie jednosmerného alebo striedavého prúdu. Na displeji sa zobrazí zodpovedajúci symbol.
4. Pomocou tlačidla „RANGE“ zvolte režim automatického alebo manuálneho rozsahu.
5. Sériovo pripojte meracie vodiče s hrotmi do obvodu, v ktorom má byť zmeraný prúd. Hodnota meraného prúdu sa zobrazí na displeji. Ak ide o jednosmerný prúd a červený merací hrot je na plus póle, na displeji je indikovaný ako kladná hodnota prúdu. V opačnom prípade sa na displeji objaví znamienko mínus.

POZNÁMKA

1. Ak nepoznáte vopred rozsah meraného prúdu, zvolte prepínačom rozsahu najvyšší rozsah a potom rozsah postupne znižujte až do získania uspokojivého rozlíšenia.
2. Ak je na displeji zobrazený indikátor preťaženia „OL“, zvolte vyšší rozsah.

⚠ UPOZORNENIE!

Nikdy nemerajte multimetrom prúd tam, kde je napätie naprázdno v otvorenom obvode vyššie než 250 V. Meranie prúdu pri vyššom napäti naprázdno môže viesť k poškodeniu prístroja (zhorenie poistky, elektrický výboj) alebo k úrazu elektrickým prúdom.

MERANIE ODPORU

1. Pripojte čierny merací vodič ku konektoru „COM“ a červený merací vodič ku konektoru „INPUT“.
2. Prepínačom funkcií (Obr. 1, pozícia 5) nastavte Ω .
3. Pomocou tlačidla „RANGE“ zvolte režim automatického alebo manuálneho rozsahu.
4. Priložte kontrolné vodiče k meranému objektu alebo obvodu. Odčítajte nameranú hodnotu odporu z displeja.

⚠ UPOZORNENIE!

Pred meraním odporu sa presvedčte, či je meraný obvod alebo objekt odpojený od napájania a či sú všetky kondenzátory vybité.

POZNÁMKA:

1. V prípade merania odporu $> 1 \text{ M}\Omega$ môže trvať niekoľko sekúnd, než meradlo stabilizuje nameranú hodnotu. Pri meraní vysokého odporu je to prirodzená vec.
2. Ak nie je privod pripojený, t. j. v prípade prerušeného obvodu, sa na displeji zobrazí symbol „OL“ ako indikátor prekročenia rozsahu.
3. Pred meraním odporu v obvode sa uistite, že skúšaný obvod je odpojený od napájania a že sú všetky kondenzátory plne vybité.
4. Ak je v režime manuálneho rozsahu na displeji zobrazený indikátor preťaženia „OL“, zvolte vyšší rozsah.

SKÚŠKA SPOJITOSTI OBVODOV (PRIECHODNOSTI)

1. Pripojte čierny merací vodič ku konektoru „COM“ a červený merací vodič ku konektoru „INPUT“.
2. Prepínačom funkcií (Obr. 1, pozícia 5) nastavte $\text{Ω} \parallel$.
3. Stláčajte tlačidlo „FUNC.“, kým sa na displeji nezobrazí symbol $\text{Ω} \parallel$.

- Pred meraním odporu, diód alebo prúdu odpojte obvody od zdroja el. energie a vybite vysokonapäťové kondenzátory.
- Pred meraním sa uistite, že je kruhový prepínač (Obr. 1, pozícia 5) nastavený v správej polohe. Nikdy kruhovým prepínačom neotáčajte počas merania. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Pred meraním skontrolujte poistku prístroja a vypnite napájanie obvodov, skôr ako k nemu multimeter pripojíte.

XIV. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znení neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zárukou výrobok záruku dva roky od dňa prodeja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.eu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazenateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
- V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špinu a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený preprievcom.
- Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zasláne príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
- Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.

- Táto záruka nie je na ujmu zákoným právam, ale je dodatkom k nim.
- Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
- Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nárok na záruku zaniká, ak:
 - výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
- Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
- Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. likovanie atď.)
- Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obedu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov.
Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium 8831250
Digitálny multimeter

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 61326-1; EN 61326-2-2; EN 61010-1; EN 61010-031+A1

a nasledujúcimi predpismi (v platnom znení):

2006/95 EC;

2004/108 EC;

2002/95 EC

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov č.: SH 11011194-001, RSZ09070703-1 a 2 a 3 vydaných skúšobňami Intertek Testing Services NA, Cortland NY.; Bay Area Compliance Laboratories Corp. Shenzhen China.

Posledné dvojčisťie roku, keď bol výrobok označený značkou CE: 12 ve Zlíně 8. 3. 2012

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tisztelt Vásárló

Köszönjük bizalmát, amit a jelen termék megvásárlásával az Extol márkának biztosított.

Termékünk az Európai Unió előírásainak és normáinak alapján létrehozott biztonsági, megbízhatósági és minőségi tesztek során esett át.

Bármilyen kérdése merülne fel, kérem, forduljon bizalommal tanácsadói és ügyfélszolgálatunkhoz:

www.extol.eu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Győrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 8. 3. 2012

I. Műszaki adatok


Megrendelési szám:	8831250	Üzemeli hőmérséklet:	0°C – 45°C, relatív páratartalom: <75%
Mérhető fizikai mennyiségek:		Tárolási hőmérséklet:	-10°C – 45°C, relatív páratartalom: <85%
- feszültség:	200 mV – 600 V egyenfeszültség 2 V – 600 V váltakozó feszültség	Biztosító:	F250 mA 250V, Ø 5 mm x 20 mm
- áramerősség:	200 µA – 10 A váltakozó áram/ egyenáram	Tápelemek:	3 db 1,5 V -os AAA tápelem
- ellenállás:	200 Ω – 20 MΩ	Méret:	158mmx75mmx35mm
- hőmérséklet:	-20°C – 1000°C	Tömeg:	körülbelül 200 g (a tápelemekkel együtt)
Mérési módszer:	Kettős csökkenő integrálás, A/D váltó		
Mérési kategória	CAT II (600 V)		
Tápelem-tesztelés:	IGEN; 1.5 V, 3 V, 9 V, 12 V		
Diódatesztelés:	IGEN		
Áramkörök folytonosságának vizsgálata:	IGEN		
Váltakozó feszültség jelenlétének meghatározása izolált vezetőben:	IGEN		
Tranzisztorok mérése:	IGEN		
Kijelző mező:			
• folyadékkristályos (LCD), 3/5 számjegy			
• max. megjeleníthető érték: 1999			
• a polaritás automatikus megjelenítése			
• a mért értékek aktualizálása: 2-3-szor másodpercenként			
• a tápelemek lemerülésének jelzése (a tápelem jele jelenik meg a kijelző mezőben)			
• a mérési tartomány túllépésekének jelzése (az „OL“ jel jelenik meg a kijelző mezőben)			

II. A csomagolás tartalma

Csatlakozóvelggel ellátott mérővezeték:	1 db
„K“ típusú hőmérséklemérő szonda max. 250°C	
hőmérséklet méréséhez:	1 db
Reduktor tranzisztorok méréséhez:	1 db
Használati utasítás:	1 db

III. A termék jellemzői

Az Extol Premium 8831250 digitális multifunkciós mérőműszer egyenfeszültségs és váltakozó feszültségs, egyenáram és váltakozó áram, ellenállás és hőmérséklet mérésére, diódák és tápelemek tesztelésére, valamint áramkörök vezetésének és folytonosságának vizsgálatára szolgál. A multifunkciós mérőműszer túlterhelés elleni védelemmel van ellátva, ezenkívül automatikus méréstartomány-beállítási funkcióval, az utoljára mért érték kijelző mezőben történő megőrzése funkcióval, valamint automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. A multifunkciós mérőműszer figyelmeztető jelést ad a mérési tartomány túllépésekor, valamint információt ad a tápelemek lemerüléséről. A kijelző mező megvilágításának lehetősége lehetővé teszi a kedvezőtlen láthatási viszonyok mellett munkavégzést is. A multifunkciós mérőműszer jól használható a műhelyekben, a laboratóriumokban, a háztartásokban stb.




1. ábra

Hátulnézet

A multifunkciós mérőműszer részei:

- Kijelző mező**
3/5 helyes folyadékkristályos (LCD) kijelző mező, a maximális megjeleníthető érték 1999.
- Váltakozó feszültség (áram) detektálását mutató jelzőfény**
- „DATA HOLD“ nyomógomb**
A gomb megnyomásakor a kijelző mezőben a DATA HOLD szimbólum jelenik meg, és az aktuális (utoljára mért) érték a kijelző mezőben látható lesz. A gomb ismételt megnyomásakor a funkció kikapcsol és a DATA szimbólum eltűnik.
- A kijelző mező világítását bekapsoló „HOLD“ nyomógomb**
A gomb 2 másodpercig történő lenyomva tartásakor a kijelző mező világítása bekapsol. A világítást a gomb ismételt lenyomásával lehet kikapcsolni. A világítás 15 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
- A funkció, illetve a mérési tartomány átváltására szolgáló kapcsoló**
A kívánt funkció, illetve mérési tartomány kiválasztására szolgáló kapcsoló.
- „INPUT“ csatlakozó**
A csatlakozóvelggel ellátott, feszültség, ellenállás vagy max. 200 mA nagyságú áramerősség mérésére



Előlnézet

szolgáló, piros színű (pozitív) mérővezeték csatlakozására szolgáló csatlakozóhely.

7. „COM” csatlakozó

A csatlakozóvéggel ellátott fekete színű (negatív) mérővezeték csatlakozására szolgáló csatlakozóhely.

8. „10 A” csatlakozó

A csatlakozóvéggel ellátott, 200 mA és 10 A közötti nagyságú áramerősséggel mérésére szolgáló, piros színű (pozitív) mérővezeték csatlakozására szolgáló csatlakozóhely.

9. Be-kikapcsoló gomb

A multifunkciós mérőműszer bekapsolására, illetve kikapcsolására szolgáló nyomógomb.

10. „FUNC” nyomógomb

A multifunkciós mérőműszer alábbi funkciók közötti átváltására szolgál:

- (a) egyenáram és váltakozó áram értékének mérése;
- (b) hőmérséklemérés Celsius fok, illetve Fahrenheit fok mértékegységen;
- (c) dióda tesztelése és áramkör folytonosságának vizsgálata;
- (d) egyenfeszültség és váltakozó feszültség értékének mérése.

11. „RANGE” (mérési tartomány) nyomógomb

Feszültség, áramerősséggel ellenállás mérésénél a mérési tartomány beállítása automatikus. Ilyenkor a kijelző mezőben az „AUTO” jelzés jelenik meg. A „RANGE” gomb megnyomásával a multifunkciós mérőműszer manuális üzemmódra vált át, ekkor az „AUTO” jelzés a kijelző mezőből eltűnik. A „RANGE” gomb minden további megnyomásakor a mérési tartomány nő. A mérési tartomány legnagyobb értékének elérését követő gombnyomásra a mérési tartomány a legkisebb értékre áll vissza.

A manuális üzemmódból történő kilépéshez a „RANGE” gombot 2 másodpercig lenyomva kell tartani. A multifunkciós mérőműszer ekkor visszatér az automatikus üzemmódba, a kijelző mezőben pedig megjelenik az „AUTO” jelzés.

12. A tápelemek részére szolgáló rekesz fedelének zárja

13. A tápelemek részére szolgáló rekesz fedele

V. A műszeren és a kijelző mezőben látható jelek

	AC (váltakozó feszültség / váltakozó áram)
	DC (egyenfeszültség / egyenáram)
	Egyenfeszültség / egyenáram és váltakozó feszültség/áram
	Veszély! Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
	Elektromos áramütés veszélye
	Földelés
	Biztosító
	A tápelemek lemerülésének jelzése
	Dióda
	A mért érték megőrzése a kijelző mezőben
	Fahrenheit fok
	Celsius fok
	Az áramkör folytonosságának (zárttá- gának) vizsgálata
	Automatikus mérésitartomány-beállítás
	Tranzisztor (erősítés) mérése
	Feszültségmérés
	Ellenállásmérés
	Hőmérséklemérés
	Váltakozó feszültség jelenlétének meghatározása izolált vezetőben
	Megfelel az Európai Unióban érvényes követelményeknek.
	Kettős szigetelés

A multifunkciós mérőműszer hátloldalán látható információ / figyelmeztetés:

⚠ CAUTION

ACCORDING TO:
IEC 61010-1,
600 V CAT II
POLLUTION
DEGREE 2

PLEASE READ
MANUAL FOR
SAFETY

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A multifunkciós mérőműszer gyártása az EN (IEC) 61010-1 számú, az elektronikus mérőműszerekre vonatkozó szabvány előírásaival összhangban történik.
A multifunkciós mérőműszer a CAT II 600 V kategóriába, a ll. biztonsági osztályba tartozik, a hulladék-keletkezési szint 2-es. Olvassa el a használati utasítást.

5. Olvassa le a mért értéket a kijelző mezőben. Egyenfeszültség mérése esetén a kijelző mezőben a piros kontrollvezeték polaritása is megjelenik.

MEGJEGYZÉS:

1. Kis mérési tartomány esetén a multifunkciós mérőműszer változó értéket jelezhet ki, ha a kontrollvezetékek nincsenek a mérendő feszültségforráshoz csatlakoztatva. Ez normál jelenség, és nem befolyásolja a mérést.
2. Amennyiben manuális mérésitartomány-beállítás üzemmódban a kijelző mezőben az „OL” jelzés látható, válasszon ki nagyobb mérési tartományt.
3. Ne mérjen olyan (egyen- vagy váltakozó) feszültséget, amelynek nagysága a 600 V értéket meghaladja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A 600 V feszültség túllépése esetén a mérést azonnal be kell fejezni, ellenkező esetben a multifunkciós mérőműszerben kár keletkezhet, a mérés végző személyt pedig elektromos áramütés érheti.

VI. A mérések elvégzése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A multifunkciós mérőműszer használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a XIII. részben megadott biztonsági utasításokat.

EGYENFESZÜLTSÉG VAGY VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSÉG MÉRÉSE

1. Csatlakoztassa a fekete mérővezetéket a „COM” csatlakozóba (1. ábra, 7. pozíció). Amennyiben a mérendő áramerősség kisebb mint 200 mA, csatlakoztassa a piros mérővezetéket az „INPUT” csatlakozóba (1. ábra, 6. pozíció). Amennyiben a mérendő áramerőssége értéke 200 mA és 10 A között van, csatlakoztassa a piros mérővezetéket a „10 A” csatlakozóba (1. ábra, 8. pozíció).
2. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) a „V~” állásba. Ezután nyomja meg a „FUNC” gombot (1. ábra, 10. pozíció), és válassza ki az elvégezni kívánt mérésnek megfelelően a váltakozó feszültség vagy az egyenfeszültség mérése funkciót. A kijelző mezőben a megfelelő szimbólum jelenik meg.
3. A „RANGE” gomb (1. ábra, 11. pozíció) megnyomásával válassza ki az automatikus vagy a manuális mérésitartomány-beállítást. Amennyiben a mérést manuális mérésitartomány-beállítással kívánja elvégezni, de nem tudja, hogy a mérendő feszültség milyen mérési tartományba esik, akkor válassza ki a legnagyobb mérési tartományt, majd ezt követően szükség szerint fokozatosan csökkense a mérési tartományt, a megfelelő érzékenység eléréséig.
4. Csatlakoztassa a kontrollvezetéket a mérendő feszültségforráshoz vagy áramkörhöz.

MEGJEGYZÉS

- Amennyiben nem tudja előre, hogy a mérődő áramerősséggel milyen mérési tartományba esik, akkor a választókapcsolóval válassza ki a legnagyobb mérési tartományt, majd ezt követően szükség szerint fokozatosan csökkense a mérési tartományt, a megfelelő érzékenység eléréséig.
- Abban az esetben, ha a kijelző mezőben a túlerhést jelző „OL” jelzés látható, válasszon ki nagyobb mérési tartományt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Soha ne mérjen a multifunkciós mérőműszerrel áramerősséget ott, ahol a feszültség értéke a nyitott áramkörben (üresjárat feszültség) nagyobb mint 250 V. Nagyobb üresjáratú feszültség mellett áramerősségnél a multifunkciós mérőműszer károsodhat (a biztosító kiég, elektromos kisülés történik), illetve elektromos áramütés következhet be.

ELLENÁLLÁS MÉRÉSE

- Csatlakoztassa a fekete mérővezetéket a „COM” csatlakozóba, a piros mérővezetéket pedig az „INPUT” csatlakozóbaba.
- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) az „Ω” állásba.
- A „RANGE” gomb megnyomásával válassza ki a mérési tartomány automatikus vagy manuális beállítását.
- Csatlakoztassa az ellenőrző vezetékeket a mérődő objektumhoz vagy áramkörhöz. Olvassa le az ellenállás mért értékét a kijelző mezőben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az ellenállás mérése előtt ellenőrizze, hogy a mérődő áramkör vagy objektum nincs a feszültségforráshoz csatlakoztatva, és az összes kondenzátor ki van sütve.

MEGJEGYZÉS

- 1 megaohm értékűnél nagyobb ellenállás mérése esetén néhány másodpercig is tarthat, amíg a mérőműszer stabilizálja a mért értéket. Nagy ellenállások mérésekor ez természetes jelenség.
- Amennyiben a csatlakozóvezeték nincs csatlakoztatva, azaz megszakított áramkör esetén a kijelző mezőben az „OL” jelzés jelenik meg, mintha a mért érték a mérési tartományon kívül lenne.
- Az áramkör ellenállásának mérése előtt ellenőrizze, hogy a vizsgált áramkör nincs a feszültségforráshoz csatlakoztatva, és az összes kondenzátor teljesen ki van sütve.

- Amennyiben manuális mérésitartomány-beállítás üzemmódban a kijelző mezőben a túlerhelést jelző „OL” jelzés látható, válasszon ki nagyobb mérési tartományt.

AZ ÁRAMKÖR FOLYTONOSSÁGÁNAK (ZÁRTSÁGÁNAK) VIZSGÁLATA

- Csatlakoztassa a fekete mérővezetéket a „COM” csatlakozóba, a piros mérővezetéket pedig az „INPUT” csatlakozóbaba.
- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) az „||” állásba.
- Addig nyomkodja a „FUNC” gombot, amíg a kijelző mezőben a „||” jel lesz látható.
- Csatlakoztassa az ellenőrző vezetékeket a mérődő áramkörhöz.
- Amennyiben az áramkör ellenállása kisebb mint 30 ohm, akkor a multifunkciós mérőműszer riasztási jelzést ad.

MEGJEGYZÉS

A vizsgálat előtt szüntesse meg a vizsgálandó áramkör csatlakoztatását az összes feszültségforráshoz, és teljesen sűsse ki az összes kondenzátort.

DIÓDA VIZSGÁLATA

- Csatlakoztassa a fekete (negatív) mérővezetéket a „COM” csatlakozóba, a piros (pozitív) mérővezetéket pedig az „INPUT” csatlakozóbaba.
- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) az „→” állásba.
- Addig nyomkodja a „FUNC” gombot, amíg a kijelző mezőben a „→” jel lesz látható.
- Csatlakoztassa a piros mérővezetéket a vizsgálandó dióda anódjához, a fekete mérővezetéket pedig a dióda katódjához.
- A kijelző mezőben a nyitó irányú feszültség hozzávetőleges értéke lesz látható. Abban az esetben, ha a vezetékek csatlakoztatása fordítva (fordított polaritással) történik, akkor a kijelző mezőben az „OL” jelzés jelenik meg.

TRANZISZTOR VIZSGÁLATA

- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) az „hFE” állásba.
- Tanulmányozza a 2. ábrát. Csatlakoztassa az adaptert a „COM” (mínusz) csatlakozóhoz és az „INPUT” (plusz) csatlakozóhoz. Ügyeljen a megfelelő polaritásra.
- Állapítsa meg, hogy a tranzisztor NPN vagy PNP típusú, keresse meg a bázist, az emittert és a kol-

lektort. Csatlakoztassa a vizsgálandó tranzisztor kivezetéseit az adapter megfelelő tranzisztorvizsgáló csatlakozóihoz (bemenetihez).

- A kijelző mezőben a hozzávetőleges hFE érték lesz látható.



2. ábra

HÖMÉRSÉKLET MÉRÉSE

- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) „TEMP” állásba.
- A „FUNC” gomb megnyomásával válassza ki, hogy Celsius fokban vagy Fahrenheit fokban kíván mérni.
- Csatlakoztassa a hőméréslektermérő szondát fekete (negatív) kivezetését a „COM” csatlakozóhoz, a hőelem piros (pozitív) kivezetését az „INPUT” (pozitív) csatlakozóhoz.
- Óvatosan érintse hozzá a hőméréslektermérő szondát végét a mérődő tárgyhoz.
 - A mérődő tárgy nem állhat feszültség alatt. Ügyeljen a forgó részekre.
- A mért hőméréslekterték azonnal megjelenik a kijelző mezőben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A multifunkciós mérőműszerrel együtt szállított hőméréslektermérő szondával legfeljebb 250°C hőmérésleket lehet megmérni, függetlenül attól, hogy a multifunkciós mérőműszer max. 1000°C hőmérésleket megmérését teszi lehetővé. Magasabb hőmérésleket méréséhez erre a célra megfelelő szondát kell használni, amelyet külön kell megrendelni (nem szállítjuk a mérőműszerrel együtt).

TÁPELEM FESZÜLTSÉGÉNEK MÉRÉSE

- Csatlakoztassa a fekete (negatív) mérővezetéket a „COM” csatlakozóba, a piros (pozitív) mérővezetéket pedig az „INPUT” csatlakozóbaba.
- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) a vizsgálandó tápelem névleges feszültségének megfelelően 1,5 V; 3 V; 9 V vagy 12 V állásba.

- Érintse hozzá a vezetékek csatlakozóvégéit a vizsgálandó tápelem két végéhez. Ügyeljen a megfelelő polaritásra.

VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSÉG JELENLÉTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA (TÁJÉKOZTató JELLEGŰ MÉRÉS)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne érintsen meg kézzel nem szigetelt vezetéket – fennáll az elektromos áramütés veszélye.
- A multifunkciós mérőműszer detektálási tulajdon-ságai (korlátoi) miatt a vizsgált vezetéken akkor is lehet feszültség (áram), amikor a mérőműszer nem ad hangjelzést, illetve a váltakozó feszültség (áram) jelenléteit a jelzőfény nem jelzi.
- A vizsgálat elvégzése előtt ellenőrizze a multifunkciós mérőműszer megfelelő működését olyan vezetéken, amelyről ismert, hogy feszültség alatt áll.

1. VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSÉG (100-600 V) JELENLÉTÉNEK ELLENŐRZÉSE IZOLÁLT VEZETÉKBEN


- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) „TEST” állásba.
- Közelítse a multifunkciós mérőműszer felső részét a vizsgálati helyhez. Amennyiben a multifunkciós mérőműszer váltakozó feszültség jelenlétéit érzékel, akkor hangjelzést ad, illetve a mérőműszeren a váltakozó feszültség jelenlétéit mutató jelzőfény (1. ábra, 2. pozíció) kigyullad.

2. VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSÉG (100-600 V) JELENLÉTÉNEK ELLENŐRZÉSE – VIZSGÁLAT FESZÜLTSÉG ALATT

- Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót (1. ábra, 5. pozíció) „TEST” állásba, és kapcsolja ki a multifunkciós mérőműszeret.
- Csatlakoztassa a mérővezetéket az „INPUT” csatlakozóhoz, a csatlakozóvéggel pedig érintse meg a vizsgált helyet. Amennyiben a vizsgált hely váltakozó feszültség alatt áll, akkor a multifunkciós mérőműszer hangjelzést ad, illetve a mérőműszeren a váltakozó feszültség jelenlétéit mutató jelzőfény (1. ábra, 2. pozíció) kigyullad.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A multifunkciós mérőműszer 15 perc használaton kívüliség után automatikusan kikapcsol.



3. ábra

1. Cserélje ki a tépélémet azonos típusú (1,5 V; „AAA”) új tépélémekre. Behelyezéskor ügyeljen a tépélémek megfelelő polaritására.
2. Tegye vissza a fedeleket, majd az elforgatható zárat forgassa el a nyíl irányában 90 fokkal, és zárja le a rekeszt.

IX. A biztosító cseréje

A multifunkciós mérőműszerben található biztosító kioldvadása az esetek többségében a nem megfelelő módon történő használat miatt következik be.

A biztosító a tépélémek rekeszének fedele alatt található.



Vegye le a fedeleket, és cserélje ki a biztosítót.

A biztosítót minden azonos paraméterekkel (F 250 mA L 250 V) rendelkező biztosítóra kell kicserélni.

FIGYELMEZTETÉS

A biztosító cseréje előtt a mérővezetékeknek (a csatlakozóvégeknek) a mért áramkörhöz vagy berendezéshez való csatlakozását meg kell szüntetni.

X. Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS

Semmiilyen körülmenyek között ne próbálkozzon a multifunkciós mérőműszer beállításával. A multifunkciós mérőműszer javítását kizárálag az erre meghatalmazott Extol márkaszervizekben szabad elvégezhetni. A márka szervizek felsorolása a www.madalbal.hu honlapon található meg.

- A multifunkciós mérőműszert nedves ruhával kell tisztítani. A tisztításhoz szappanoldat használható, szerves oldószerek és koptató hatású tisztítószerek azonban nem. Tisztításkor ügyeljen, hogy ne kerüljön be folyadék a multifunkciós mérőműszer belsejébe.
- Tisztítás előtt a multifunkciós mérőműszert ki kell kapcsolni, és a mért berendezéshez való csatlakozását meg kell szüntetni.

XI. Tárolás

- Amennyiben a multifunkciós mérőműszert hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle a tépélémet.
- A multifunkciós mérőműszert száraz, max. 45°C hőmérsékletű helyen kell tárolni.
- A multifunkciós mérőműszert ne tartsa erős mágneses mező hatása alatt álló helyen.

XII. A hulladék ártalmatlanítása



A szórópisztoly elektromos / elektronikus alkatrészeket tartalmaz, ezenkívül hajtóanyagokat (tápelemeket) is tartalmazhat, amelyek veszélyes hulladéknak számítanak. A 2002/96/EK számú európai irányelv értelmében az elektromos / elektronikus alkatrészeket tartalmazó termékeket nem szabad a vegyes hulladék közé dojni, hanem begyűjtő helyen kell leadni, amelyek elvégzik a termék környezetbarát módon történő ártalmatlanítását / hulladék közé helyezését. A begyűjtő helyekről a városi / községi hivatalokban lehet tájékoztatást kapni.

XIII. Biztonsági utasítások

- A mérővezetékeket (szondákat) mindenkorban szigetelt résznél fogja meg, soha ne tartsa a csatlakozóvégeknél fogva.
- A multifunkciós mérőműszer fedelének felnyitása előtt a mérőműszer mért áramkörhöz való csatlakozását meg kell szüntetni.
- Ne végezzen mérést a multifunkciós mérőműszerrel, ha a mérőműszer fedele nincs lezárt vagy le van véve.
- Amennyiben a tápelemek lemerülnek (a kijelző mezőben a tápelemek jele lesz látható), azonnal cserélje ki a tápelemeket, mivel egyébként a mérőműszer hibás mérési eredményeket fog megadni, aminek következtében elektromos áramütés következhet be.
- A multifunkciós mérőműszer a II. kategóriába tartozó mérési tartományokban történő mérésekre szolgál (ezzel kapcsolatban lásd az V. részt). Ne használja a multifunkciós mérőműszert a III. és a IV. kategóriába tartozó mérési tartományokban történő mérésekre.
- Ellenállás, dióda vagy áramerősséggel mérés előtt szüntesse meg az áramköröknek az elektromos energiaforráshoz való csatlakoztatását, és sússe ki a nagy feszültségű kondenzátorokat.
- A mérés előtt győződjön meg róla, hogy a funkció, illetve a mérési tartomány átváltására szolgáló kapcsoló (1. ábra, 5. pozíció) megfelelő állásban van. A funkcióváltó kapcsolót mérés közben nem szabad átállítani, mivel ekkor a mérőműszer károsodhat.
- Mérés előtt ellenőrizze a multifunkciós mérőműszer biztosítóját, és a mérés megkezdése előtt szüntesse meg a mérőműszer áramkör elektromos energiával történő táplálását.

XIV. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.Š e) pont; Ptk. 305Š - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. A Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre az említett törvények rendelkezései szerinti garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a fenti jogszabályokban feltüntetett további feltételek teljesülésére esetén a termék javítását a Madal Bal Kft. vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végezi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. A eladó köteles a vevő részére átadni a vásárlást igazoló bizonylatot (blokk vagy számla, benne a vásárlás dátumával), amit a vevő köteles megőrizni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. A garanciális javítási igény érvényesítésékor a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklamáció esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződéstől mentesen, lehetőség szerint az eredeti csomagolásba csomagolva kell átadni, úgy, hogy a szállítás során ne sérüljön meg. A meghibásodás okának pontos meghatározása, illetve a tökéletes hibaelhárítás érdekében a termékkel együtt az eredeti tartozékokat is át kell adni.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséről.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékok a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárálag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javítások elvégzésére kizárolag az erre meghatalmazással rendelkező Extol műszerszerek jogosultak.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt
 - (b) A Madal Bal Kft. vagy a javítások elvégzésével szerződés alapján megbízott szerviz előzetes írásbeli engedélye nélkül a szerszám szerkezetébe bármilyen beavatkozás történt.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő céllára használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmenyek között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.extol.eu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.

• Lazy IV/3356, 760 01 Zlín

• Szervezazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján,
amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával,
teljesíti a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeket.
A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol Premium 8831250

Digitális multifunkciós mérőműszer

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 61326-1; EN 61326-2-2; EN 61010-1; EN 61010-031+A1

illetve az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:

2006/95/EK;

2004/108/EK;

2002/95/EK

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadása az alábbi tanúsítványok alapján történt:
SH 11011194-001, valamint RSZ09070703-1, RSZ09070703-2 és RSZ09070703-3
amelyeket az Intertek Testing Services NA (Cortland, New York)
minőségvizsgáló intézet és a Bay Area Compliance Laboratories Corp.
(Senzen, Kína) minőségvizsgáló intézet adott ki.

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jelrel jelölték meg: 12
Zlín 8. 3. 2012

Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatónak tagja