


extol[®]
P R E M I U M

GG 600-14 (8865052)

**Pistole stříkací HVLP s horní nádobkou 600 ml / CZ
Striekacia pištol' HVLP s hornou nádobkou 600 ml / SK
600 ml térfogatú felső tartályos HVLP / HU
szórópisztoly**



CE

**Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása**

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 12.8. 2011

I. Technické údaje

Typové označení	GG 600-14
Objednávací číslo	8865052
Pracovní tlak	0.3 MPa (3 bar)
Maximální pracovní tlak	0.4 MPa (4 bar)
Spotřeba vzduchu	410 l/min
Spotřeba stříkané kapaliny při tlaku vzduchu 3 bar	160-220 ml/min*
Objem nádobky na nátěrovou hmotu	600 ml
Materiál nádobky	polypropylen
Standardní průměr trysky	1.4 mm
Použitelné průměry trysk	1.2-2.0 mm
Teplota nátěrové hmoty a prostředí	5-43° C
Hladina akustického tlaku	77 dB (A); (dle EN 14462) nejistota K ± 3dB(A)
Hladina akustického výkonu	88 dB (A); (dle EN 14462) nejistota K ± 3 dB(A)
Hmotnost	0,7 kg
Typ koncovky	vsuvka do zásuvky rychlospojky
Průměr vsuvky	1/4"

Potřebná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu a oleje
Potřebné technické parametry kompresoru:	
Doporučujeme použít kompresor se vzdušníkem o objemu s plnícím objemem alespoň o výkonu	50 l 412 l/min 2,2 kW.



II. Rozsah dodávky

Stříkač pistole	1 ks
Nádobka na nátěrovou hmotu	1 ks
Návod k použití	1 ks

* Pro určení spotřeby stříkané kapaliny byla použita voda. Spotřeba kapaliny s vyšší viskozitou než má voda bude za stejných pracovních podmínek nižší

III. Charakteristika

Stříkač pistole Extol Premium GG 600-14 (8865052) je určena k nanášení běžných nátěrových hmot (laků, syntetických a vodou ředitelných barev) na povrch proudem stlačeného vzduchu. Pistole pracuje za nízkého tlaku, při kterém se odráží menší množství nátěrové hmoty od povrchu, což umožnuje vyšší nános barvy s nižší spotřebou oproti vysokotlaké pistoli. Tento princip HVLP (High Volume Low Pressure) umožňuje snížit spotřebu nátěrové hmoty až o 30 % za podmíny používání pistole v rozmezí pracovního tlaku. Pistole je vybavena příslušenstvím pro plynulou regulaci průtoku vzduchu, objemu rozstřikované nátěrové hmoty a také příslušenstvím pro nastavení kulatého nebo širokého stříkačkového paprsku. Stříkač pistole je určena pro kutilské a řemeslné práce.



Obr. 1

IV. Součásti a ovládací prvky

Pozice

1. Zavdušňovací otvor nádobky
2. Víčko nádobky
3. Nádobka pro nátěrovou hmotu
4. Háček pro zavěšení stříkačí pistole
5. Šroub pro regulaci objemu rozstřikované nátěrové hmoty
6. Šroub pro nastavení kulatého nebo plochého paprsku rozstřikované nátěrové hmoty
7. Rukojet'
8. Vsuvka do zásuvky rychlospojky
9. Šroub pro regulaci průtoku vzduchu
10. Ovládací páčka
11. Vzduchová hlavice
12. Tryska

V. Bezpečnostní pokyny


- Před použitím stříkač pistole si přečtěte návod k použití. Výrobce nenese odpovědnost za zranění či vzniklá poškození nářadí v důsledku jeho nevhodného používání.
- Stříkač pistoli nepoužívejte, jste-li unaveni, pod vlivem alkoholu, či jiných látek ovlivňujících pozornost. Zamezte používání stříkačí pistole dětmi, nepoučenými nebo duševně a fyzicky nezpůsobilými osobami.
- Při práci používejte ochranu zraku, sluchu, dýchacího aparátu s aktivním uhlím a noste vhodný pracovní oděv. Během práce zamezte přístupu osobám bez ochranných pomůcek a zvířatům.
- Stříkač pistoli používejte jen v době odvětrávaných prostorách, neboť hrozí nebezpečí vdechnutí nebezpečných látek.
- Zamezte kontaktu nátěrových hmot či rozpouštědel s očima nebo kůží. Dojde-li k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při jakékoli manipulaci s nátěrovými hmotami a rozpouštědly nekuřte a zamezte přístupu otevřeného ohně či jisker. Páry rozpouštědel mohou být za určitých

podmínek výbušné, proto se stříkači pistoli nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.


- Stříkači pistoli nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určena.
- Zamezte kontaktu stříkači pistole s agresivními látkami (kyseliny, louhy, bělidla, desinfekční prostředky atd.)
- Stříkači pistoli nepoužívejte za nepříznivých podmínek (teplota nad 43°C, nevhodný směr větru atd.) a v blízkosti poživatín (potravin, léků atd.)
- Při práci s pistolí nejezte a nepijete.
- Při práci zaujměte stabilní postoj a pracujte na dobře osvětleném místě.
- Stříkači pistoli nikdy nemířte proti osobám a zvířatům.
- K rozstřikování nátěrové hmoty používejte pouze stlačený vzduch, nikdy ne kyslík či jiné plyny.
- Stříkači pistoli připojujte ke kompresoru pouze tlakovou vzduchovou hadicí s rychlospojkami.
- Zabraňte tomu, aby vzduchová hadice přišla do kontaktu s ostrými hranami nebo vysokými teplotami. Dojde-li k poškození hadice, vyměňte ji.
- Nikdy stříkači pistoli netahejte za vzduchovou hadici a spoje nerozpojujte tahem za hadici.
- Nikdy nepřekračujte maximální pracovní tlak stlačeného vzduchu 4 bar a teplotu nátěrové hmoty 43°C.
- Tlakovou hadici při odpojování přidržte, aby nedošlo ke švihadlu.
- Tlak vzduchu regulejte pouze přes redukční ventil.
- Poškozené díly nahrazujte pouze originálními kusy dodávanými výrobcem.
- Opravu zajistěte pouze v autorizovaném servisu značky Extol (servisní místa najeznete na www.extol.eu).
- Zbytky nátěrových hmot a rozpouštědel ekologicky zlikvidujte dle pokynů jejich výrobce.

VI. Před uvedením do provozu

1. Ke stříkači pistoli připojte prostřednictvím rychlospojek filtr (není součástí dodávky, příslušenství k pneumatickému náradí najeznete na www.extol.eu). Spojení provedte zasunutím vusu v rychlospojce do zásuvky rychlospojky. Přesvědčte se o jejich pevném spojení.



Pro rozpojení stlačte kroužek zásuvky rychlospojky a vusu vysuňte ven.



Poznámka:

V závislosti na délce a průměru vzduchové hadice, prostřednictvím které je pistole připojena ke kompresoru, může být tlak v místě připojení k pistoli nižší, než nastavený tlak v místě připojení ke kompresoru. Proto doporučujeme na koncovku pistole nejprve připojit redukční ventil, ke kterému se následně připojí prostřednictvím rychlospojek filtr. Doporučujeme použít redukční ventil se zabudovaným filtrem (příslušenství k pneumatickému náradí najeznete na www.extol.eu).



2. Stříkači pistoli s nainstalovaným pneumatickým příslušenstvím připojte vzduchovou tlakovou hadicí ke kompresoru pomocí rychlospojek.
3. Na redukčním ventilu kompresoru nebo na redukčním ventilu na stříkači pistoli (je-li nainstalován v případě použití dlouhé tlakové hadice) nastavte maximální pracovní tlak pro stříkači pistoli 4 bar.
4. Ověrte pevné spojení všech spojených částí.

VII. Seřízení stříkači pistole

Seřízení stříkači pistole pro optimální nanášení nátěrové hmoty proveďte zkoušením stříkání na kus tvrdého papíru nebo jiný zkoušební materiál.


1. Nátěrovou hmotu rádně namíchejte, nařeďte dle pokynů výrobce a je-li potřeba, přefiltrujte ji přes gázu, filtr nebo sítko na barvu.
2. Nátěrovou hmotu nalijte do 3/4 objemu nádobky pistole (Obr.1, pozice 3), nádobku uzavřete a uvolněte otvor pro přívod vzduchu do nádobky během stříkání (Obr.1, pozice 1).
3. Spusťte kompresor a pistoli namiřte proti kusu tvrdého papíru a držte ji ve vzdálenosti 15-25 cm od papíru.
4. Stiskněte ovládací páčku (Obr.1, pozice 10) a začněte stříkat.
5. Pomocí regulačních šroubů (Obr.1, pozice 5 a 9) nastavte objem rozstřikované barvy a průtok vzduchu podle potřeby.

Poznámka:

Máte-li stříkači pistoli spojenou s kompresorem dlouhou tlakovou hadicí, může být tlak v místě spojení s pistoli nižší. Proto pokud máte na stříkači pistoli nainstalovaný redukční ventil nastavte na něm tlak 3 bar a tlak na redukčním ventilu kompresoru vyšší. Tím zajistíte předepsaný pracovní tlak vzduchu na vstupu do pistole.


- Příliš vysoký tlak způsobuje silné rozprášení nátěrové hmoty, což vedé k rychlému odpárování rozpouštědla a ke špatné přilnavosti barvy na stříkaný povrch. Nastříkaný povrch je pak drsný.
- Při příliš nízkém tlaku není nátěrová hmota dostačně rozprášena a nastříkaný povrch je pak zvlněný se stopami po kapkách.
- 6. Nastavte tvar stříkačiho paprsku. Otáčením šroubu (Obr.1, pozice 6) ve směru zužujícího se ukazatele nastavte kulatý paprsek pro stříkání malých ploch, rohů a hran a otáčením šroubu ve směru rozšiřujícího se ukazatele nastavte široký paprsek pro stříkání velkých ploch. Otáčením vzduchové hlavice (Obr.1, pozice 11) pak nastavte horizontální nebo vertikální směr širokého paprsku.

KULATÝ
PAPRSEK
ŠIROKÝ
PAPRSEK



VIII. Práce se stříkači pistolí

- Pistoli držte kolmo stále ve stejné vzdálenosti od stříkaného povrchu. Tato vzdálenost by měla být 15-20 cm.
- Pistoli vedte rovnoměrným plynulým pohybem a trysku nevybojujte do stran, neboť to způsobí nahromadění barvy ve středu tahu a nedostatečné pokrytí povrchu na každém konci.




- Ovládací páčku pistole stiskněte až po zahájení pohybu a uvolněte ji před ukončením pohybu. Tímto postupem dosáhněte splynutí každého tahu s dalším, aniž by bylo patrné překrytí nebo nerovnost.
- Tahy překryjte jeden na druhý, kolik je potřeba, jinak nanesené vrstvy nebudu rovnoměrné.
- Množství nanášené barvy regulujte rychlosťí tahu, vzdáleností od povrchu a seřízením pomocí regulačního šroubu.
- Pro lepší výsledek nanášejte dvě tenké vrstvy než jednu silnou.
- Kolem pracovního prostoru rozprostřete kusy pevného papíru či jiného materiálu, abyste ochránili sousední povrchy od nežádoucího postříkání.

IX. Čištění a údržba



⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Po každém použití stříkací pistoli ihned důkladně vyčistěte, aby nedošlo k zaschnutí barvy v její vnitřní části.
- Před čištěním a údržbou odpojte pistoli od zdroje stlačeného vzduchu.

1. Z nádobky pistole vylijte zbývající barvu do vhodné nádoby.
2. Odšroubujte vzduchovou hlavici (Obr.1, pozice 11) a šroub pro regulaci objemu rozstříkané barvy (Obr.1, pozice 5).



3. Z vnitřní části pistole vyjměte jehlu s pružinou a poté odšroubujte trysku.



4. Pomocí hadíku namočeným v rozpouštědle vyčistěte vnitřní části pistole a odmontované díly. V případě potřeby použijte kartáček namočený v rozpouštědle.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy k čištění otvorů trysky a vzduchové hlavice nepoužívejte kovové či jiné předměty, které by mohly otvory poškodit.
- K čištění nepoužívejte halogenová rozpouštědla (1.1.1 trichlormethyl, ethylchlor apod.), která mohou poškodit těsnění či chemicky reagovat s kovovými částmi pistole.
- Nikdy stříkací pistoli neponorujte do rozpouštědla.
- 5. Po vyčištění stříkací pistoli smontujte dohromady. Závit trysky a vzduchové hlavice nejprve jemně potřete tukem, aby nedošlo k jejich zadření. Nepoužívejte maziva obsahující silikon.
- 6. Do vymyté nádobky pistole nalijte malé množství čistého rozpouštědla a vystríkejte jej, aby se odstranily zbytky nevymyté barvy v útrubách pistole.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Pokud Vaše pistole nepracuje správně, pokuste se závadu odstranit podle následující tabulky.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Pro výměnu dílů používejte pouze originální díly značky Extol.
- Jakékoli údržbové práce provádějte při odpojeném přívodu stlačeného vzduchu.

Závada	Možná příčina	Náprava
Paprsek barvy je přerušovaný nebo pistole stříká trhaně	V nádobce je málo barvy Pistole je držena šikmo	Doplňte barvu Pistoli narovnejte
Paprsek se zastavuje	Pistoli vyčistěte	
Tryska je volná nebo poškozená	Trysku utáhněte nebo vyměňte	
Barva má vysokou viskozitu	Barvu nařeďte	
Otvor ve víčku nádoby je ucpaný nebo uzavřený	Otvor vyčistěte nebo otevřete	
Těsnění jehly je opotřebené nebo je volná jehla	Vyměňte těsnění a jehlu seříte	
Přípojka stlačeného vzduchu netěsní	Zkontrolujte přípojku jak u pistole, tak u zdroje	
Stříkaný obraz není rozprostřen rovnoměrně	Vzduchová hlavice je zanesená nebo poškozená	Vzduchovou hlavici vyčistěte nebo vyměňte
Tryska je zanesená nebo nějaký díl je poškozen	Trysku vyčistěte a poškozený díl vyměňte	
Jehla trysky je poškozená	Jehlu vyměňte	
Stříkaný obraz je obloukovitý s tvoričími se kapkami	Tryska nebo vzduchová hlavice je znečištěna nebo poškozená	Trysku a hlavici vyčistěte nebo vyměňte
Příliš nízký pracovní tlak	Zvyšte pracovní tlak	
Velká viskozita barvy	Barvu nařeďte	
Nestejnoměrné nanášení barvy	Pracovní tlak je vysoký	Snižte průtok vzduchu pomocí regulačního šroubu (Obr.1, pozice 9)
Barva ucپává trysku a hlavici	Trysku a hlavici vyčistěte	
Hromadění materiálu ve středu	Nadměrné množství barvy vzhledem k průtoku vzduchu	Snižte objem rozstříkané barvy pomocí šroubu pro regulaci objemu barvy (Obr.1, pozice 5)
Vysoká viskozita barvy	Barvu nařeďte	
Příliš malá vzdálenost od pracovního povrchu	Nastavte správnou vzdálenost	

Závada	Možná příčina	Náprava
Dochází k úniku vzduchu mimo trysku, aniž by byla stlačena ovládací páčka pistole	Vázne dřík vzduchového ventilu	Opravu zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol
	Vzduchový ventil je znečištěn	
	Pružina vzduchového ventilu je prasklá	
Kapalina prosakuje kolem vzduchové hlavice	Hlavice není dotažená	Hlavici dostatečně dotáhněte
	Těsnění je opotřebované nebo suché	Těsnění vyměňte nebo namažte nesilikonovým mazadlem
Pistole nestříká	V pistoli není tlak	Zkontrolujte tlak v pistoli
	Příliš utažený šroub pro regulaci objemu rozstříkané barvy	Šroub povolte a objem barvy upravte
	Velká viskozita barvy	Zkontrolujte pracovní tlak a barvu nařeďte

Pokud závadu nelze odstranit, obraťte se na autorizovaný servis značky Extol (seznam servisních míst naleznete na www.extol.eu nebo si jej vyžádejte v prodejně, kde jste čerpadlo zakoupili).

X. Skladování

- Pistoli uchovávejte vycíštěnou s lehce namazanými závity v suchém prostředí mimo dosah dětí.
- Před uložením pistole, částečně vyšroubujte šroub pro regulaci objemu rozstříkané barvy (Obr.1, pozice 5), aby došlo k poklesu napětí pružiny a tím i tlaku jehly na otvor v trysce.

XI. Likvidace odpadu

Stříkač pistoli nevhazujte do domovního odpadu, ale odevzdějte ji k ekologické likvidaci na příslušném místě. O sběrných místech se informujte na Vašem obecním úřadě.

XII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a rádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
 - Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
 - Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s rádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o kupi.
 - V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíně a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
 - Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
 - Servis dále nenese odpovědnost za zasláné příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
 - Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
 - Tato záruka není na újmu zákonného právum, ale je dodatkem k nim.
 - Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.
- Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
 - Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
 - škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických lalin.
 - vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - výrobek byl použit nad rámec přípustného zatištění.
 - bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o kupi.
 - Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
 - Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium GG 600-14 (8865052)
Pistole stříkací HVLP s horní nádobkou 600 ml

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 1953:1999+A1:2008, ČSN EN ISO 12100

a následujícími předpisy (vše v platném znění):
2006/42 ES;

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů č.
SH09070444-V8; 105772G vydaných zkušebnami
Intertek Testing Services Shanghai China
a SLG-Prüf und Zertifizierungs GmbH Hartmannsdorf Germany;

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 10
ve Zlíně 12.8.2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku.
Výrobok bol podrobnený dôkladným testom spôsoblivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.
S akýmikolvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +421 2 4463 8451 Tel.: +421 2 4920 4752

Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 12.8.2011

I. Technické údaje

Typové označenie	GG 600-14	Potrebná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu
Objednávacie číslo	8865052		a oleja
Pracovný tlak	0,3 MPa (3 bary)	Potrebné technické parametre kompresora	
Maximálny pracovný tlak	0,4 MPa (4 bary)	Odporučame použiť kompresor	
Spotreba vzduchu	410 l/min.	so vzdušníkom s objemom	50 l
Spotreba striekanej kvapaliny		s plniacim objemom	aspoň 412 l/min.
pri tlaku vzduchu 3 bary	160 – 220 ml/min.*	s výkonom	2,2 kW
Objem nádoby na náterovú hmotu	600 ml		
Materiál nádoby	polypropylén		
Štandardný priemer trysky	1,4 mm		
Použiteľné priemery trysiek	1,2 – 2,0 mm		
Teplota náterovej hmoty a prostredia	5 – 43 °C		
Hladina akustického tlaku	77 dB (A); (podľa EN 14462)	neistota K ± 3 dB(A)	
		88 dB (A);	
Hladina akustického výkonu	(podľa EN 14462)	neistota K ± 3 dB(A)	
Hmotnosť'	0,7 kg		
Typ koncovky	vsuvka do zásuvky	Striekacia pištol'	1 ks
	rýchlospojky	Nádobka na náterovú hmotu	1 ks
Priemer vsuvky	1/4"	Návod na použitie	1 ks


II. Rozsah dodávky

Striekacia pištol'	1 ks
Nádobka na náterovú hmotu	1 ks
Návod na použitie	1 ks

* Na určenie spotreby striekanej kvapaliny bola použitá voda. Spotreba kvapaliny s vyššou viskozitou než má voda bude za rovnakých pracovných podmienok nižšia.

III. Charakteristika


Striekacia pištol' Extol Premium GG 600-14 (8865052) je určená na nanášanie bežných náterových hmôt (lakov, syntetických a vodou riediteľných farieb) na povrch prúdom stlačeného vzduchu. Pištol' pracuje pri nízkom tlaku, pri ktorom sa odraža menšie množstvo náterovej hmoty od povrchu, čo umožňuje vyšší nános farby s nižšou spotrebou oproti vysokotlakovej pištolí. Tento princíp HVLP (High Volume Low Pressure) umožňuje znížiť spotrebu náterovej hmoty až o 30 % za podmienky používania pištole v rozmedzí pracovného tlaku. Pištol' je vybavená príslušenstvom na plynulú reguláciu prietoku vzduchu, objemu rozstrekovanej náterovej hmoty a tiež príslušenstvom na nastavenie okrúhleho alebo širokého striekacieho lúča. Striekacia pištol' je určená na domáce a remeselné práce.



IV. Súčasti a ovládacie prvky

Pozícia

- Zavzdušňovací otvor nádobky
- Viečko nádobky
- Nádobka na náterovú hmotu
- Háčik na zavesenie striekacej pištole
- Skrutka na reguláciu objemu rozstrekoanej náterovej hmoty
- Skrutka na nastavanie okrúhleho alebo plochého lúča rozstrekoanej náterovej hmoty
- Rukoväť
- Vsutva do zásuvky rýchlospojky
- Skrutka na reguláciu prietoku vzduchu
- Ovládacia páčka
- Vzduchová hlavica
- Tryska



Obr. 1


V. Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím striekacej pištole si prečítajte návod na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia či vzniknuté poškodenia náradia v dôsledku jeho nevhodného používania.
- Striekaci pištol' nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, či iných látok ovplyvňujúcich pozornosť. Zamedzte používaniu striekacej pištole detŕmi, nepoučenými alebo duševne a fyzicky nespôsobilými osobami.
- Pri práci používajte ochranu zraku, sluchu, dýchaciu masku s aktívnym uhlím a nošte vhodný pracovný odev. Počas práce zamedzte prístupu osobám bez ochranných pomôcok a zvieratám.
- Striekaci pištol' používajte len v dobre odvetrávaných priestoroch, pretože hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia nebezpečných látok.
- Zamedzte kontaktu náterových hmôt či rozpúšťadiel s očami alebo pokožkou. Ak dojde k požitiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri akejkoľvek manipulácii s náterovými hmotami a rozpúšťadiami nefajčíte a zamedzte prístupu otvoreného ohňa či iškier. Paro rozpúšťadiel môžu byť za urči-

tých podmienok výbušné, preto so striekacou pištolou nepracujete v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

- Striekaci pištol' nepoužívajte na iné účely, než na aké je určená.
- Zamedzte kontaktu striekacej pištole s agresívnymi látkami (kyseliny, láhy, bielidlá, dezinfekčné prostriedky atď.).
- Striekaci pištol' nepoužívajte za nepriaznivých podmienok (teplota nad 43 °C, nevhodný smer vetra atď.) a v blízkosti požívatiň (potravín, liekov atď.).
- Pri práci s pištolou nejedzte a nepite.
- Pri práci zaujmite stabilný postoj a pracujte na dobre osvetlenom mieste.
- Striekacou pištolou nikdy nemierierte proti osobám a zvieratám.
- Na rozstrekovanie náterovej hmoty používajte iba stlačený vzduch, nikdy nie kyslík či iné plyny.
- Striekaci pištol' pripájajte ku kompresoru iba tlakovou vzduchovou hadicou s rýchlospojkami.
- Nikdy neprekračujte maximálny pracovný tlak stlačeného vzduchu 4 bary a teplotu náterovej hmoty 43 °C.
- Tlak vzduchu regulujte iba cez redukčný ventil.
- Zabráňte tomu, aby vzduchová hadica prišla do kontaktu s ostrými hranami alebo vysokými teplotami. Ak dojde k poškodeniu hadice, vymeňte ju.
- Nikdy striekaci pištol' netáhnajte za vzduchovú hadicu a spoje neropájajte ďáhom za hadicu.
- Tlakovú hadicu pri odpájaní pridržujte, aby nedošlo k švihnutiu.
- Poškodené diely nahradzujte iba originálnymi kusmi dodávanými výrobcom.
- Opravu zaistite iba v autorizovanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete na www.extol.eu).
- Zvyšky náterových hmôt a rozpúšťadiel ekologicky zlikvidujte podľa pokynov ich výrobcu.

Na rozpojenie stlačte krúžok zásuvky rýchlospojky a vsuvku vysuňte von.




Poznámka:

V závislosti od dĺžky a priemeru vzduchovej hadice, prostredníctvom ktorej je pištol' pripojená ku kompresoru, môže byť tlak v mieste pripojenia k pištolí nižší, než nastavený tlak v mieste pripojenia ku kompresoru. Preto odporúčame na koncovku pištole najprv pripojiť redukčný ventil, ku ktorému sa následne pripojí prostredníctvom rýchlospojok filter. Odporúčame použiť redukčný ventil so zabudovaným filtrom (príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu).



- K striekacej pištolí pripojte prostredníctvom rýchlospojok filter (nie je súčasťou dodávky, príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu). Spojenie vykonajte zasunutím vsuvky rýchlospojky do zásuvky rýchlospojky. Presvedčte sa o ich pevnom spojení.
- Na redukčnom ventile kompresora alebo na redukčnom ventile na striekacej pištolí (ak je nainštalovaný v prípade použitia dlhej tlakovej hadice) nastavte maximálny pracovný tlak pre striekaci pištol' 4 bary.
- Overte pevné spojenie všetkých spojených častí.



VII. Nastavenie striekacej pištole


Nastavenie striekacej pištole na optimálne nanášanie náterovej hmoty vykonajte skúšobným striekaním na kus tvrdého papiera alebo iný skúšobný materiál.

1. Náterovú hmotu riadne namiešajte, nariedte podľa pokynov výrobcu a ak je potrebné, prefiltujte ju cez gázu, filter alebo sítko na farbu.
2. Náterovú hmotu nalejte do 3/4 objemu nádobky pištole (Obr. 1, pozícia 3), nádobku uzavrite a uvoľnite otvor na prívod vzduchu do nádobky počas striekania (Obr. 1, pozícia 1).
3. Spusťte kompresor a pištolu namierte proti kusu tvrdého papiera a držte ju vo vzdialosti 15 – 25 cm od papiera.
4. Slačte ovládaci páčku (Obr. 1, pozícia 10) a začnite striekat.
5. Pomocou regulačných skrutiek (Obr. 1, pozícia 5 a 9) nastavte objem rozstrekovej farby a prietok vzduchu podľa potreby.

Poznámka:


Ak máte striekaciu pištolu spojenú s kompresorom dlhou tlakovou hadicou, môže byť tlak v mieste spojenia s pištolou nižší. Preto ak máte na striekacej pištolu nainštalovaný redukčný ventil, nastavte na ňom tlak 3 bary a tlak na redukčnom ventile kompresora vyšší. Tým zaistíte predpísaný pracovný tlak vzduchu na vstupe do pištole.

- Príliš vysoký tlak spôsobuje silné rozprášenie náterovej hmoty, čo vedie k rýchlemu odparovaniu rozpúšťadla a k zlepšeniu vlastností farby na striekaný povrch. Nastriekaný povrch je potom drsný.
 - Pri príliš nízkom tlaku nie je náterová hmota dostatočne rozprášená a nastriekaný povrch je potom zvlnený so stopami po kvapkách.
6. Nastavte tvar striekacieho lúča. Otáčaním skrutky (Obr. 1, pozícia 6) v smere zužujúceho sa ukazovateľa nastavte okrúhly lúč na striekanie malých plôch, rohov a hrán a otáčaním skrutky v smere rozširujúceho sa ukazovateľa nastavte široký lúč na striekanie veľkých plôch. Otáčaním vzduchovej hlavice (Obr. 1, pozícia 11) potom nastavte horizontálny alebo vertikálny smer širokého lúča.



VIII. Práca so striekacou pištolou

- Pištolu držte kolmo stále v rovnakej vzdialosti od striekaného povrchu. Táto vzdialenosť by mala byť 15 – 20 cm.
- Pištolu vedte rovnomenrným plynulým pohybom a trysku nevybočujte do strán, pretože to spôsobí nahromadenie farby v strede ďáhu a nedostatočné pokrytie povrchu na každom konci.



- Ovládaci páčku pištole sláčte až po začatí pohybu a uvoľnite ju pred ukončením pohybu. Týmto postupom dosiahnete splynutie každého ďáhu s dalším bez toho, aby bolo zjavné prekrytie alebo nerovnosť.
- Ďáhy prekrývajte len toľko, koľko je potrebné, inak nanesené vrstvy nebudú rovnomenrné.
- Množstvo nanášanej farby regulujte rýchlosťou ďáhu, vzdialenosťou od povrchu a nastavením pomocou regulačnej skrutky.


- Pre lepsí výsledok nanášajte dve tenké vrstvy než jednu hrubú.
- Okolo pracovného priestoru rozprestrite kusy pevného papiera či iného materiálu, aby ste ochránili susedné povrchy od nežiaduceho postriekania.

IX. Čistenie a údržba



⚠️ UPOZORNENIE

- Po každom použíti striekaciu pištolu ihneď dôkladne vyčistite, aby nedošlo k zaschnutiu farby v jej vnútornej časti.
- Pred čistením a údržbou odpojte pištolu od zdroja stlačeného vzduchu.

1. Z nádobky pištole vylejte zostávajúcu farbu do vhodnej nádoby.
2. Odskrutkujte vzduchovú hlavicu (Obr. 1, pozícia 11) a skrútku na reguláciu objemu rozstrekovej farby (Obr. 1, pozícia 5).



3. Z vnútorej časti pištole vyberte ihlu s pružinou a potom odskrutkujte trysku.



4. Pomocou handričky namočenej v rozpúšťadle vyčistite vnútorné časti pištole a odmontované diely. V prípade potreby použite kefkú namočenú v rozpúšťadle.

⚠️ UPOZORNENIE

- Nikdy na čistenie otvorov trysky a vzduchovej hlavice nepoužívajte kovové či iné predmety, ktoré by mohli otvory poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte halogénové rozpúšťadlá (1.1.1 trichlórmetyl, etylchlór a pod.), ktoré môžu poškodiť tesnenie či chemicky reagovať s kovovými časťami pištole.
- Nikdy striekaciu pištolu neponárajte do rozpúšťadla.
- 5. Po vyčistení striekaciu pištolu zmontujte dohromady. Závit trysky a vzduchovej hlavice najprv jemne potrite tukom, aby nedošlo k ich zadreniu. Nepoužívajte mazivá obsahujúce silikón.
- 6. Do vymytej nádobky pištole nalejte malé množstvo čistého rozpúšťadla a vystriekajte ho, aby sa odstránily zvyšky nevymytej farby v útrobách pištole.

ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Ak vaša pištolu nepracuje správne, pokúste sa poruchu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky.

⚠️ UPOZORNENIE

- Na výmenu dielov používajte iba originálne diely značky Extol.
- Akékoľvek údržbové práce vykonávajte pri odpojenom prívode stlačeného vzduchu.

Porucha	Možná príčina	Náprava
Lúč farby je prerušovaný alebo pištoľ strieka trhane	V nádobke je málo farby Pištoľ je držaná šikmo	Doplňte farbu Pištoľ narovnajte
Lúč sa zastavuje	Pištoľ vycistite	
Tryska je voľná alebo poškodená	Trysku utiahnite alebo vymeňte	
Farba má vysokú viskozitu	Farbu nariedťe	
Otvor vo viečku nádoby je upchatý alebo uzavorený	Otvor vyčistite alebo otvorte	
Tesnenie ihly je opotrebené alebo je voľná ihla	Vymeňte tesnenie a ihlu nastavte	
Prípojka stlačeného vzduchu netesní	Skontrolujte prípojku ako pri pištoli, tak pri zdroji	
Striekaný obraz nie je rozprestretý rovnomerne	Vzduchová hlavica je zanesená alebo poškodená Tryska je zanesená alebo nejaký diel je poškodený Ihla trysky je poškodená	Vzduchovú hlavicu vyčistite alebo vymeňte Trysku vyčistite a poškodený diel vymeňte Ihlu vymeňte
Striekaný obraz je oblúkovitý s tvoriacimi sa kvapkami	Tryska alebo vzduchová hlavica je znečistená alebo poškodená Príliš nízky pracovný tlak Veľká viskozita farby	Trysku a hlavicu vyčistite alebo vymeňte Zvýšte pracovný tlak Farbu nariedťe
Nerovnomerné nanášanie farby	Pracovný tlak je vysoký Farba upcháva trysku a hlavicu	Znižte prútok vzduchu pomocou regulačnej skrutky (Obr. 1, pozícia 9) Trysku a hlavicu vyčistite
Hromadenie materiálu v strede	Nadmerné množstvo farby vzhľadom k prietoku vzduchu Vysoká viskozita farby Príliš malá vzdialenosť od pracovného povrchu	Znižte objem rozstrekovanej farby pomocou skrutky na regulačiu objemu farby (Obr. 1, pozícia 5) Farbu nariedťe Nastavte správnu vzdialenosť

Porucha	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Dochádza k úniku vzduchu mimo trysky bez toho, aby bola stlačená ovládacia páčka pištole	Viazne drieck vzduchového ventilu Vzduchový ventil je znečistený Pružina vzduchového ventilu je prasknutá	Opravu zaistite v autorizovanom servise značky Extol
Kvapalina presakuje okolo vzduchovej hlavice	Hlavica nie je dotiahnutá Tesnenie je opotrebované alebo suché	Hlavicu dostatočne dotiahnite Tesnenie vymeňte alebo namažte nesilikónovým mazivom
Pištoľ nestrieka	V pištoli nie je tlak Príliš utiahnutá skrutka na regulačiu objemu rozstrekovanej farby Veľká viskozita farby	Skontrolujte tlak v pištoli Skrutku povoľte a objem farby upravte Skontrolujte pracovný tlak a farbu nariedťe

Ak sa vám poruha nepodarilo odstrániť, obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol (zoznam servisných miest nájdete na www.extol.eu alebo si ho vyžiadajte v predajni, kde ste striekaciu pištol kúpili).

X. Skladovanie

- Pištoľ uchovávajte vyčistenú s ľahko namazanými závitmi v suchom prostredí mimo dosahu detí.
- Pred uložením pištole častočne vyskrutkujte skrutku na regulačiu objemu rozstrekovanej farby (Obr. 1, pozícia 5), aby došlo k poklesu napätia pružiny a tým aj tlaku ihly na otvor v tryske.

XI. Likvidácia odpadu

Striekanici pištoľ nevhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ju na ekologickú likvidáciu na príslušnom mieste. O zbernych miestach sa informujte na vašom obecnom úrade.

XII. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znení neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od data predea. Pri splnenie záručných podmínok (uviedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.eu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíest a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplňeným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:

- a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. likovanie atď.)
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené prevedenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlase- ných zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium GG 600-14 (8865052)

Striekačka pištoľ HVLP s hornou nádobkou 600 ml

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 1953:1999+A1:2008, ČSN EN ISO 12100

as nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení):

2006/42 ES;

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov č.

SH09070444-V8; 105772G vydaných skúšobňami

Intertek Testing Services Shanghai China

a SLG-Prüf und Zertifizierungs GmbH Hartmannsdorf Germany;

Posledné dvojčísle roku, keď bol výrobok označený značkou CE: 10
v Zlíne 12.8. 2011

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük bizalmát, amelyet a permetező berendezés megvásárlásával az Extol márka iránt tanúsított. A termék tulajdonságait az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatokban ellenőriztük.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjön kapcsolatba vevőszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.eu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 12.8. 2011

I. Műszaki adatok

Megrendelési szám:	8865052
Típusjelölés:	GG 600-14
Üzemű nyomás:	0,3 MPa (3 bar)
Maximális üzemi nyomás:	0,4 MPa (4 bar)
Levegőfelhasználás:	410 liter/perc
A kipermezett folyadék mennyisége 3 bar levegőnyomás esetén	160-220 ml/perc*
A festéktartó tartály térfogata:	600 ml
A festéktartó tartály anyaga:	polipropilén
A fúvóka standard átmérője:	1,4 mm
A felhelyezhető fúvókák átmérője:	1,2-2,0 mm
A bevonati anyag (festék és a környezet megengedett hőmérséklete:	5-43°C
Hangnyomás az EN 14462 szabvány szerint:	77 dB (A); eltérés: K = ± 3 dB(A)

Akusztikus teljesítmény az EN 14462 szabvány szerint:
88 dB (A); eltérés: K = ± 3 dB(A)

Súly:	0,7 kg
A csatlakozóelem típusa:	gyorscsatlakozó-toldat
A csatlakozótoldat átmérője:	1/4"

* A kipermezett folyadék mennyiségeinek meghatározása víz felhasználásával történt. A víznél nagyobb viszkozitású folyadék használata esetén a kipermezt folyadék mennyisége – azonos munkakörülmények fennállása mellett – kisebb lesz.


Szükséges levegőminőség:	kondenzáturnál és olajtól mentes
A kompresszor szükséges műszaki paraméterei:	javasoljuk a következő paraméterekkel rendelkező kompresszor használatát:
a légiüst térfogata	50 liter
a levegőszállítás legalább	412 liter/perc
a teljesítmény legalább	2,2 kW

II. A csomagolás tartalma

Szórópisztoly	1 db
Festéktartó tartály	1 db
Használati utasítás	1 db

III. A termék jellemzői

Az Extol Premium 8865052 (GG 600-14) szórópisztoly folyékony állapotban lévő bevonatok (lakkok, szintetikus és vízzel hígítható festékek) sűrített levegő segítségével történő felhordására szolgál. A szórópisztoly kis nyomással üzemel, ennek következtében kisebb mennyiségből bevonatot fúj le a felületről, így nagyobb mennyiségen hordja fel a bevonatot, a nagyobb nyomáson üzemelő szórópisztolyokhoz képest kisebb anyagfelhasználás mellett. Az ún. HVLP (High Volume Low Pressure) – nagy mennyiség kis nyomáson – elv szerint történő üzemelés gazdaságosabb, akár 30 százalékkal kisebb anyagfelhasználást tesz lehetővé a szórópisztolynak az előírt nyomástartományban történő használata esetén. A szórópisztoly a levegőáramnak, valamint a kipermezett bevonat mennyiségenek folyamatos szabályozására szolgáló mechanizmussal rendelkezik, ezenkívül a kipermezett festéksugár alakja is változtatható a gömbforma és a széles permetnyaláb között. A szórópisztoly mind hobby / barkács jellegű, mind pedig szakipari munkák elvégzésére egyaránt szolgál.



HVLP
(High Volume Low Pressure)

„nagy teljesítmény kis nyomáson” elv

IV. Részegységek és működtető elemek

A szórópisztoly részei:

1. A festéktartó tartály levegőző nyílása
2. A festéktartó tartály fedele
3. Festéktartó tartály
4. A szórópisztoly felfüggésztésére szolgáló kampó
5. A kipermezett bevonati anyag (festék) mennyiségeinek szabályozására szolgáló csavar
6. Csavar a kipermezett festéksugár gömb vagy lapos alakjának beállításához
7. Markolat


8. Gyorscsatlakozó-toldat

9. A levegőáram szabályozására szolgáló csavar

10. Működtető kar

11. Szórófej

12. Fúvóka



1. ábra

V. Biztonsági utasítások

• A szórópisztoly használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem felelős a szórópisztoly nem megfelelő módon történő használata miatt bekövetkező személyi sérülésekért, illetve a szórópisztoly nem megfelelő használat miatti károsodásáért.

• A szórópisztoly ne használja, ha fáradt, vagy alkohol, illetve más, a figyelmet befolyásoló anyag hatása alatt áll. Gyerekek, a szórópisztoly használatát nem ismerő személyek, továbbá a szórópisztoly használata szellemlileg vagy fizikailag alkalmatlan személyek a szórópisztolyt nem használhatják.


• A szórópisztollyal történő munkavégzés során látásvédő eszköz, hallásvédő eszköz és aktívszenes betéttel ellá-

- tott légzómaszkot kell használni, valamint megfelelő munkaruhát kell viselni. A munkavégzés során ügyeljen, hogy védőfelszerelést nem használ személyek, illetve állatok ne kerüljenek a szórópisztoly közelébe.
- A szórópisztolyt kizárolag megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségekben szabad használni, mivel ellenkező esetben fennáll az egészségre ártalmas anyagok belélegzésének veszélye.
- Ügyeljen, hogy a bevonati anyagok (festékek), valamint az oldóserek ne jussanak be a szemébe, illetve ne kerüljenek érintkezésbe a bőrrel. Az említett anyagok véletlenszerű lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- A szórópisztoly használata közben dohányozni tilos. A szórópisztollyal nem szabad nyílt láng és szikrák közelében dolgozni. Az oldószergöök bizonyos körülmenyek között robbanásveszélyesek lehetnek, ezért a szórópisztollyal nem szabad robbanásveszélyes környezetben munkát végezni.
- A szórópisztolyt kizárolag a rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni.
- Ügyeljen, hogy a szórópisztoly ne kerüljön érintkezésbe agresszív anyagokkal (savakkal, lúgokkal, fehérítőszerekkel, fertőtlenítőszerekkel stb.)
- A szórópisztolyt ne használja kedvezőtlen külső körülmenyek fennállása esetén (43°C feletti vagy 5°C alatti hőmérséklet, kedvezőtlen szélirány stb.), valamint emberi fogyasztásra szolgáló termékek (élelmiszer, gyógyszerek stb.) közelében.
- A szórópisztollyal való munkavégzés során étkezni és folyadékot fogyasztani nem szabad.
- Munkavégzés során foglaljon el stabil helyzetet. A munkavégzés alatt biztosítani kell a munkaterület megfelelő megvilágítását.
- A szórópisztolyt soha ne irányítsa személyek és állatok felé.
- A bevonati anyag (festék) kijuttatására kizárolag sűrített levegőt szabad használni, oxigént vagy más gázokat nem.
- A szórópisztolyt a kompresszorhoz kizárolag nyomásálló és gyorscsatlakozóval ellátott levegőtömlő segítségével szabad csatlakoztatni.
- A sűrített levegő nyomása soha ne haladjá meg a 4 bar, a bevonati anyag (festék) hőmérséklete a 43°C értéket.
- A levegőnyomást kizárolag nyomáscsökkentő szelep segítségével szabad szabályozni.
- Ügyeljen, hogy a levegőtömlő ne kerüljön érintkezésbe éles peremekkel vagy forró felülettel tárgyakkal. Amennyiben a levegőtömlő megsérül, ki kell cserélni.


- Soha ne húzza a szórópisztollyal a levegőtömlőt, illetve a tömlőcsatlakozás megszüntetését soha ne végezze a levegőtömlő húzásával.
- A nyomás alatti levegőtömlő csatlakozásának bontásakor minden tartsa erősen a tömlöt, hogy ne kerüljön sor a tömlő kivágódására.
- A szórópisztoly megsérült részeit kizárolag a gyártó által leszállított eredeti részegységekre szabad kicsérálni.
- A szórópisztoly javítását kizárolag az erre meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizben szabad elvégezni (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.eu webálon található).
- A bevonati anyagok (festékek), valamint az oldóserek maradékát a gyártó által megadott, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani / megsemmisíteni.

VI. Teendők a szórópisztoly használatának megkezdése előtt

- A gyorscsatlakozó segítségével csatlakoztassa a szórópisztolyhoz az olajszűrőt (nem szállítjuk a szórópisztollyal együtt; a pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu weboldalon található). A szórópisztoly csatlakoztatását a gyorscsatlakozó-toldatnak a gyorscsatlakozóba történő betolásával kell végezni. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás megfelelően szilárd-e.



A csatlakoztatás megszüntetéséhez nyomja hátrafelé a gyorscsatlakozó gyűrűjét, és húzza ki a toldatot a gyorscsatlakozóból.



A bevonati anyag (festék) optimális felhordásának beállításához a szórópisztollyal kemény papíron vagy más megfelelő próbafelületen próbászorást kell végezni, és a pisztolyt ennek alapján kell beállítani.

Megjegyzés:

A szórópisztolyt a kompresszorhoz csatlakoztató levegőtömlő hosszúságától és átmérőjétől függően a pisztolyhoz történő csatlakoztatás helyén a nyomás kisebb lehet, mint a kompresszorhoz történő csatlakoztatás helyén beállított nyomásérték. Ezért javasoljuk nyomáscsökkentő szelep felszerelését a szórópisztolyra, és az olajszűrő gyorscsatlakozójának ehhez a nyomáscsökkentő szelephez történő csatlakoztatását. Javasoljuk beépített olajszűrővel rendelkező nyomáscsökkentő szelep használatát (a pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu weboldalon található).



- A pneumatikus tartozékok felszerelése után a szórópisztolyt a gyorscsatlakozó segítségével csatlakoztassa a (kompresszorhoz csatlakozó) nyomásálló levegőtömlőhöz.
- A kompresszor nyomáscsökkentő szelepén vagy a szórópisztolyra felszerelt nyomáscsökkentő szelepen (amennyiben hosszú levegőtömlő használata miatt a pisztolyra fel van szerelve) állítsa be a megengetett üzemi nyomás értékét, a 4 bar nyomást.
- Ellenőrizze, hogy valamennyi részegység szilárdan van csatlakoztatva.

VII. A szórópisztoly beállítása

A bevonati anyag (festék) optimális felhordásának beállításához a szórópisztollyal kemény papíron vagy más megfelelő próbafelületen próbászorást kell végezni, és a pisztolyt ennek alapján kell beállítani.


- A bevonati anyagot (festéket) megfelelően fel kell keverni, a gyártó utasításai szerint meg kell hígítani, szükség esetén pedig gézen, szűrőn vagy festékszín át kell szűrni.

- Tölts be a bevonati anyagot (festéket) a tartályterfogat 3/4 részéig a festéktartó tartályba (1. ábra, 3. pozíció), majd zárja le az tartályt, és a festékszórás alatt a levegőbeáramlás lehetővé tétele érdekében nyissa meg a festéktartó tartály levegőző nyílását (1. ábra, 1. pozíció).
- Kapcsolja be a kompresszort, a szórópisztolyt pedig irányítsa egy keménypapírlap irányába, és tartsa 15-25 cm távolságra a papírtól.
- Nyomja le a működtető kart (1. ábra, 10. pozíció), és kezdje meg a festékszórást.
- A szabályozócsavarok segítségével (1. ábra, 5. pozíció és 9. pozíció) szükség szerint állítsa be a kipermetezett festék mennyiségét, illetve a levegőáramot.

Megjegyzés:


Amennyiben a szórópisztolyt a kompresszorhoz csatlakoztató levegőtömlő hosszú, a csatlakoztatás helyén a nyomás kisebb lehet, mint a kompresszorhoz történő csatlakoztatás helyén. Ezért abban az esetben, ha a szórópisztolyra nyomáscsökkentő szelep van felszerelve, állítsan be a szórópisztolynál a szelepen 3 bar nyomást, a kompresszoron pedig ennél nagyobb nyomásértéket. Ezzel biztosítani tudja a szórópisztoly bemenetén az előírt levegőnyomás meglétét.

- Amennyiben a nyomás túl nagy, akkor a bevonati anyag (festék) felhordása túlságosan nagy erővel fog történni, ilyenkor az oldószer gyorsan eltávolít, a festék rosszul tapad a bevonandó felületre, a felület pedig nem lesz sima.
- Amennyiben a nyomás túl kicsi, akkor a bevonati anyag (festék) nem fog a felületen megfelelően eloszlani, a festék a felületen megfolyik, a felületen festékcsapék nyomai lesznek láthatók.
- Állítsa be a kipermetezett festéksugár alakját. A szabályozócsavar (1. ábra, 6. pozíció) szűkülni irányába történő elforgatásával gömbformát lehet beállítani a kisebb felületek szórásához, míg a szabályozócsavar szélesítési irányába történő elforgatásával széles festéksugár lehet beállítani a nagy felületek festéséhez. A levegőáramot szabályozó csavarral (1. ábra, 11. pozíció) pedig a széles festéksugár vízszintes vagy függőleges irányát lehet beállítani.



VIII. Munkavégzés a szórópisztollyal

- A szórópisztolyt a permetezett felületre merőlegesen, a felülettől mindig egyforma távolságra kell tartani. Ez a távolság minden 15-20 cm között legyen.
- A szórópisztolyt folyamatos, egyenletes mozgással kell a felület előtt vezetni. A fúvókát ne fordítja el oldalirányban, mivel ekkor közepen vastagabb festékréteg alakul ki, míg a széleken a festékréteg nem fogja megfelelően takarni a felületet.



A szórópisztoly működtető karját a pisztoly mozgatásának megkezdése után kell lenyomni, és még a mozgatás befejezése előtt fel kell engedni. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy az egyes munkamenetekben felhordott festékrétegek egymásba olvadjanak; ellenkező esetben az átfedések szemmel láthatóak lesznek, illetve nem lesz egyenletes a bevonati réteg.


- Az egyes festékrétegek csak a szükséges mértékben fedjék át egymást, különben a felhordott festékréteg nem lesz egyenletes.
- A felhordott festék mennyiséget a szórópisztoly mozgatásának sebességével, a pisztoly felülettől való távolságával, valamint a szabályozó csavarok használatával kell szabályozni.

- A bevonat szébb lesz, ha két vékony festékréteget hord fel, nem pedig egyetlen vastag réteget.
- A munkaterület körül terítsen szét erős papírt vagy más megfelelő anyagot, hogy a szomszédos felületekre ne kerüljön rá nem kívánt festékréteg.



IX. Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A szórópisztoly minden használat után azonnal alaposan meg kell tisztítani, hogy a festék ne száradjon bele a pisztoly belső részeibe.
 - Bármiféle, karbantartási vagy tisztítási beavatkozást megelőzően a kalapácsot csatlakoztassa el a sűrített levebő forrásától.
- A szórópisztoly festéktartó tartályából öntse át a meghamaradt festéket egy megfelelő tárolótartályba.
 - Csavarozza le a szórófejet (1. ábra, 11. pozíció), valamint a kipermetezett festék mennyiségek szabályozására szolgáló csavart (1. ábra, 5. pozíció).



- A szórópisztoly belső részéből vegye ki a tűt és a rugót, majd csavarozza le a fúvókát.



- Megfelelő oldószerrel megnedvesített rongy segítségével tisztítsa meg a szórópisztoly belső részeit, valamint a leszerelt részegységeket. A tisztításhoz szükség esetén használjon az oldószerrel előzőleg megnedvesített kefét.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A fúvóka és a szórófej tisztításához soha ne használjon fejtárgyat, illetve olyan más tárgyat, amelyek a nyílásokban sérülést okozhatnak.
- A tisztításhoz nem szabad halogéntartalmú oldószeret (például 1,1,1-triklór-metilt, etiklórt stb.) hasz-

nálni, amelyek károsíthatják a tömítéseket, illetve kémiai reakcióba léphetnek a szórópisztoly fém részeivel.

- Soha ne merítse be magát a szórópisztolyt az oldószerbe.
- Tisztítás után szerelje össze a szórópisztolyt. Előzőleg a fúvóka és a szórófej menetét finoman kenje be kenőszírral, a „berágódásuk” elkerülése érdekében. A menetek bakenéséhez ne használjon szilikontartalmú kenőszírokat.
- A szórópisztoly kimosott festéktartó tartályába töltősnön be kis mennyiségű tiszta oldószeret, majd permetezze ki. Ilyen módon tudja eltávolítani a szórópisztoly belső részeiből a még ott lévő festékmaradványokat.

HIBAELHÁRÍTÁS

Amennyiben a szórópisztoly nem működik megfelelően, próbálja meg a hibát az alábbi táblázatban foglaltak segítségével elhárítani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A részegységek cseréjéhez kizárolag eredeti Extol részegységeket szabad felhasználni.
- A karbantartási műveletek elvégzése előtt meg kell szüntetni a szórópisztoly csatlakoztatását a sűrített levegőt szállító vezetékehez.

Hiba	Lehetséges ok	A hiba elhárítása
A festéksugár nem folyamatos, azaz a szórópisztoly működtetéskor ferde helyzetben van.	A festéktartó tartályban kevés festék van. A szórópisztoly működtetéskor ferde helyzetben van.	Töltsön festéket a festéktartó tartályba. Tartsa egyenese a pisztolyt.
A festékkadagolás leáll.	A fúvóka kilazult vagy sérült.	Tisztítsa meg a pisztolyt. Húzza meg vagy cserélje ki a fúvókát.
A fúvóka viszkozitása túl nagy.	A festék fedelében lévő levegőző nyílás eltömödött vagy zárva van.	Hígítsa meg a festéket. Tisztítsa meg vagy nyissa ki a nyílást.
A tú tömítése elkopott vagy a tú kilazult.	A tú tömítése elkopott vagy a tú kilazult.	Cserélje ki a tömítést, illetve állítsa be a tút.
A sűrített levegő csatlakozása nincs megfelelően tömítve.	A szórófej eltömödött vagy meg-sérült.	Ellenőrizze a csatlakozást mind a szórópisztoly-nál, mind a sűrített levegő forrásánál. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.
A kipermetezett festék nem terül szét egyenletesen.	A fúvóka eltömödött vagy valamelyik részegység megsérült.	Tisztítsa meg fúvókát, illetve cserélje ki a sérült részegységet. Tisztítsa meg fúvókát, illetve cserélje ki a sérült részegységet.
A fúvókatű sérült.	A fúvókatű sérült.	Cserélje ki a tút.

Hiba	Lehetséges ok	A hiba elhárítása
Stíkaný obraz je obloukovitý s tvořícími se kapkami	A fúvóka vagy a szórófej elszennyeződött vagy sérült.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fúvókát, illetve a szórófejet.
	Az üzemi nyomás túl kicsi.	Növelje meg az üzemi nyomást.
	A festék viszkozitása túl nagy.	Hígítsa meg a festéket.
Nerovnomerné nanášanie farby	Az üzemi nyomás nagy.	Csökkentse le az üzemi nyomást a szabályozó csavar segítségével (1. ábra, 9. pozíció).
	A festék eltömítette a fúvókát és a szórófejet.	Tisztítsa meg a fúvókát és a szórófejet.
Hromadenie materiálu v strede	A festék mennyisége a levegőáram nagyságához képest nagy.	Csökkentse a kipermetezett festék mennyiségét a festék mennyiségének szabályozására szolgáló csavar (1. ábra, 5. pozíció) segítségével.
	A festék viszkozitása túl nagy.	Hígítsa meg a festéket.
	A szórópisztoly túl közel van a munkafelületthez.	Tartsa a szórópisztolyt megfelelő távolságra a munkafelülettől.
A levegő a fúvóka körül eltávozik, habár a szórópisztoly működtető karjának megnymása nem történt meg.	A levegőszel szára beszorult.	Végeztesse el a szórópisztoly javítását az erre meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizben.
	A levegőszel elszennyeződött.	
	A levegőszel rugója eltörött.	
A szórófej körül folyadék szívárog.	A szórófej nincs meghúzva.	Húzza meg megfelelően a szórófejet.
	A tömítés elkopott vagy száraz.	Cserélje ki a tömítést vagy kenje meg szilikont nem tartalmazó kenőszírral.
A szórópisztoly nem permetez.	A szórópisztolyban nincs nyomás.	Ellenőrizze a nyomást a szórópisztolyban.
	A festék mennyiségenek szabályozására szolgáló csavar túlságosan meg van húzva.	Lazítsa meg a csavart és szabályozza be a festék mennyiségét.
	A festék viszkozitása túl nagy.	Ellenőrizze az üzemi nyomást és hígítsa meg a festéket.

Abban az esetben a hibát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a szórópisztoly javítására meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizhez (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.eu weblapon található, vagy a szórópisztoly megvásárlásának helyén kapható meg).

X. Tárolás

- A szórópisztolyt tiszta állapotban, enyhén bekent menetekkel, száraz, gyermekek számára hozzáférhetően helyen kell tárolni.
- A szórópisztoly elrakása előtt félig csavarozza ki a kipermetezett festék mennyiségenek szabályozására szolgáló csavart (1. ábra, 5. pozíció), ezzel csökkenti a rugó feszültségét, egyúttal a túl által a fúvóka nyilására gyakorolt nyomást is.

XI. A hulladék megsemmisítése

A szórópisztolyt nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem a környezetbarát módon történő megsemmisítést végző egyik helyen kell leadni. A begyűjtést végző helyéről a városi / községi hivatalokban lehet felvilágosítást kapni.

XII. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305 § - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseihez összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesítése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végezi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonnyal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
- Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
- A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
- A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
- A garancia kizárálag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
- A jelen garanciaállás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárálag a Madal Bal Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő céla használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cseréltek;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bárminyeden módon meghamisították.
13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozás, szénkefére, stb.).
15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügyemenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
Lazy IV/3356, 760 01 Zlín
Szervezetaazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvvel és kialakításával, teljesít a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeket. A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol Premium 8865050 (GG 600-14)
600 ml térfogatú felső tartályos HVLP szórópisztoly

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 1953:1999+A1:2008; ČSN EN ISO 12100

illetve az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:
2006/42/EK;

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadása az alábbi tanúsítványok alapján történt:
SH909070444-V8, 105772G;
amelyeket az Intertek Testing Services (Sanghaj, Kína)
minőségvizsgáló intézet, illetve a SLG-Prüf und Zertifizierungs GmbH
(Hartmannsdorf, Németország) minőségvizsgáló intézet adott ki

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jelleggel jelölték meg:10
Zlin 12.8.2011

Martin Šenkýř
a részvénnytársaság igazgatótanácsának tagja

