

extol[®]
P R E M I U M

HA 190 B (8865003)

**Pneumatické kladivo sekací, 190 mm, sada 9 ks / CZ
Pneumatické kladivo sekacie, 190 mm, sada 9 ks / SK
Pneumatikus véső, 190 mm, set 9 db / HU**



CE

**Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása**

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 22.9. 2011

I. Technické údaje

Typové označení	HA 190 B
Objednávací číslo	8865003
Počet úderů	3.500/min
Spotřeba vzduchu	136 l/min
Maximální pracovní tlak	6,3 bar (0,63 MPa)
Průměr vsuvky	1/4"
Stopka sekáčů	šestihran nebo kruh
Průměr stopky sekáčů	10 mm (3/8")
Hmotnost	1,3 kg
Hladina akustického tlaku (dle EN ISO 15744)	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (dle EN ISO 15744)	104 dB(A)
Hladina vibrací (dle EN 28662-1)	3 m/s ²

Požadovaná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu a s příměsí olejové mlhy
Doporučujeme použít kompresor, který má plnící kapacitu a vzdušník o objemu	alespoň 150 l/min 24 l

II. Rozsah dodávky


Pneumatické sekáčí kladivo	1 ks
Přídržná pružina	1 ks
Sekáče	5 ks
Olejnička	1 ks
Vsuvka	1 ks
Přepravní kufr	1 ks
Přimazávač oleje	1 ks
Návod k použití	1 ks

III. Charakteristika

Pneumatické sekáčí kladivo Extol Premium HA 190 B (8865003) je určeno pro práce se stavebními materiály (tvorba záseků, prostupů, drážek ve zdivu, odsekávání dlažby apod.).

Sekáčí kladivo umožňuje používat sekáče s šestihrannou nebo s válcovou stopkou.

IV. Součásti a ovládací prvky



Obr. 1

Pozice

1. Rukojet'
2. Vsuvka do zásuvky rychlospojky
3. Regulátor výkonu
4. Provozní spínač
5. Válec
6. Přídržná pružina nástroje
7. Výstup vzduchu

V. Odkazy na štítek a piktogramy



	Před použitím si pozorně přečtěte návod
	Zařízení odpovídá požadavkům EU
	Při práci používejte ochranu zraku a sluchu
Serial no.:	Sériové číslo: Vyjadřuje rok výroby a pořadí vyrobeného kusu.

VI. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím kladiva si přečtěte návod k použití. Výrobce nenese odpovědnost za zranění či vzniklá poškození nářadí v důsledku jejího nevhodného používání.
- Kladivo nepoužívejte, jste-li unaveni, pod vlivem alkoholu, či jiných látek ovlivňujících pozornost. Zamezte používání nářadí dětmi, nepoučenými nebo duševně a fyzicky nezpůsobilými osobami.
- Při práci používejte vhodné ochranné brýle, rukavice, obuv, ochranu sluchu a vhodnou ochranu dýchacích cest podle povahy opracovávaného materiálu. Je-li to možné, používejte vhodné zařízení pro odsávání prachu. Při práci zamezte přístupu osob bez ochranných pomůcek.
- Před prací odložte hodinky, šperky, zajistěte volné kusy oděvů, dlouhé vlasy atd., aby nemohlo dojít k jejich zachycení pohyblivými částmi.
- Při práci zaujměte stabilní postoj.
- Během práce může dojít k zahřátí nástroje. Dbejte zvýšené opatrnosti před nebezpečím popálení.
- Pracujte na dobře osvětleném místě.
- Při práci se nedotýkejte pohybujícího se nástroje.
- Do kladiva upevnějte jen k tomu určené sekáče.
- Před prací zkонтrolujte nástroj, zda není poškozen a je-li řádně upevněn.
- Nepřenášeje kladivo v zapnutém chodu.
- Nepoužívejte kladivo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Při práci kontrolujte hladký chod přístroje: při jakémkoli nestandardním chodu nebo atypickém či zvýšeném hluku ihned přístroj vypněte a zjistěte příčinu tohoto nestandardního stavu. Pokud se vám závadu nepodaří odstranit, aniž by byl nutný zásah do přístroje, svěřte jej k opravě autorizovanému servisu značky Extol.
- Nikdy kladivo nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

- K pohonu kladiva používejte pouze stlačený vzduch, nikdy nekyslík či jiné plyny.
- Nikdy nepřekračujte maximální pracovní tlak stlačeného vzduchu pro kladivo.
- Kladivo připojujte ke kompresoru pouze tlakovou hadicí s rychlospojkami.
- Připojujete-li k kladivu vzduchovou hadici, dbejte na to, aby provozní spínač byl v poloze „vypnuto“.
- Tlak vzduchu regulujte pouze přes redukční ventil.
- Tlakovou hadici při odpojování přidržujte, aby nedošlo ke švihadlu.
- Před výměnou nástroje, opravami či údržbou odpojte nářadí od zdroje stlačeného vzduchu.
- Nenechávejte kladivo běžet naprázdno.
- Zabraňte tomu, aby vzduchová hadice přišla do kontaktu s ostrými hranami nebo vysokými teplotami. Dojděli k poškození hadice, vyměňte ji.
- Nikdy kladivo netahejte za vzduchovou hadici a spoje nerozpojujte tahem za hadici.
- Při práci s kladivem může dojít k zasazení skrytých elektrických nebo jiných rozvodních vedení. Kladivo není izolováno pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Poškození elektrických nebo jiných rozvodních vedení může způsobit vážná zranění a vznik věcných škod. K vyhledání skrytých vedení použijte vhodná detekční zařízení.
- Poškozené díly nahrazujte pouze originálními kusy dodávanými výrobcem.
- Opravu zajistěte pouze v autorizovaném servisu značky Extol (servisní místa najdete na www.extol.eu).

VII. Před uvedením do provozu

1. Do vsuvky pro připojení vzduchové hadice (Obr.1, pozice 2) kápňte 5-10 kapek pneumatického oleje, aby nářadí bylo promazáváno.

Pneumatický olej je nutné do vsuvky pro připojení tlakové hadice přikapávat v pravidelných intervalech (denně při každodenním použití) před připojením ke stlačenému vzduchu. Doporučujeme proto do bezprostřední blízkosti nářadí nainstalovat pomocí rychlospojek přimazávač oleje, který zajistí promazávání nářadí (přimazávač není součástí dodávky, příslušenství k pneumatickému nářadí najdete na www.extol.eu).


⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Přimazávač oleje instalujte co nejbližše ke vstupu vzduchu do kladiva, aby nedocházelo k zanášení vzduchové hadice olejem.
- Přimazávač oleje neinstalujte před vstupním otvorem vzduchu do regulátoru tlaku, jinak by docházelo k zanášení regulátoru olejem.
- Do přimazávače nebo k přikapávání do vsuvky pro připojení vzduchu (Obr.1, pozice 2) používejte pneumatický olej nebo oleje níže uvedených výrobců, které nepění, nejsou agresivní k použitým těsnícím prvkům v nářadí a mají vhodné mechanické vlastnosti (viskozita atd.).


Dodavatel	Označení
Shell	Tellus OI 10
Mobil Oil	Velocite Oil No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10 Sumorol CM5, CM10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkan 10

2. Mezi přimazávač oleje (je-li nainstalován) a vzduchový výstup z kompresoru nainstalujte filtr pro odstranění kondenzátu. (Filtr není součástí dodávky, příslušenství k pneumatickému nářadí najdete na www.extol.eu).

Spojení proveděte pomocí rychlospojek. Vsuvku rychlospojky zasuňte do zásuvky rychlospojky.




Pro rozpojení stlačte kroužek zásuvky rychlospojky a vsuvku vysuňte ven.



Poznámka:

V závislosti na délce a průměru vzduchové hadice, prostřednictvím které je kladivo připojeno ke kompresoru, může být tlak v místě připojení ke kladivu nižší, než nastavený tlak v místě připojení ke kompresoru. Proto doporučujeme nainstalovat regulátor tlaku v blízkosti přívodu vzduchu do kladiva a nastavit na něm max. pracovní tlak pro kladivo. Na redukčním ventilu kompresoru pak nastavit tlak výšší. Doporučujeme použít úpravnou jednotku vzduchu složenou z redukčního ventilu a přimazávače oleje. (Příslušenství k pneumatickému nářadí najdete na www.extol.eu).



Způsob uchycení sekáče

VYJMUTÍ SEKÁČE

Odšroubujte přídružnou pružinu (Obr.1, pozice 6) z válce (Obr.1, pozice 5), pružinu vyvlekněte a sekáč z otvoru válce vyjměte.

VIII. Práce s kladivem

1. Zapněte kompresor.
2. Kladivo přiložte sekáčem k opracovávanému materiálu.
3. Stisknutím provozního spínače uveděte kladivo do chodu.
4. Po ukončení práce uvolněte provozní spínač (Obr. 1, pozice 4)

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před výměnou sekáče odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu.

IX. Čištění a údržba

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv údržbou či čištěním odpojte nářadí od přívodu stlačeného vzduchu.

- Po použití nářadí rádně očistěte vlnkou textilií. Zamezte však při tom vniknutí vody do nářadí.



3. Kladivo s nainstalovaným pneumatickým příslušenstvím připojte vzduchovou tlakovou hadicí ke kompresoru pomocí rychlospojek.
4. Na redukčním ventilu kompresoru nebo na redukčním ventilu u kladiva (je-li nainstalován v případě použití dlouhé tlakové hadice) nastavte maximální pracovní tlak pro kladivo.
5. Ověřte pevné spojení všech spojených částí.

UCHYCENÍ SEKÁČE

1. Sekáč zasuňte do otvoru ve válci (Obr.1, pozice 5) kladiva až nadoraz.
2. Na sekáč navlékněte přídružnou pružinu (Obr.1, pozice 6) tak, aby prohlubeň na odkloněném závitu pružiny objímal sekáč.
3. Přídružnou pružinu (Obr.1, pozice 6) pak našroubujte na závit válce (Obr.1, pozice 5) až nadoraz.

Pokud Vaše kladivo přestalo pracovat správně, pokuste se příčinu odstranit dle následující tabulky:

Nastalá porucha	Možná příčina	Náprava
Nedostatečný výkon	Příliš malý pracovní tlak	Zvětšete pracovní tlak (nepřekračujte však maximální povolený pracovní tlak pro kladivo)
	Nedostatečný výkon kompresoru	Použijte výkonnější kompresor
	Nedostatečný vnitřní průměr hadice	Použijte hadici s větším průměrem
	Špatný nebo opotřebovaný sekáč	Použijte vhodný sekáč s ohledem na materiál, nebo sekáč vyměňte za neopotřebovaný.
Kladivo přestalo fungovat	Vnitřní závada	Opravu zajistěte u autorizovaného servisu značky Extol.

Pokud se Vám nepodařilo poruchu odstranit dle tabulky, obraťte se na autorizovaný servis značky Extol (servisní místa naleznete na www.extol.eu).

X. Skladování

Kladivo skladujte rádně vyčistěné na suchém místě, kde teplota neklesne pod +5 °C a zajistěte, aby kladivo bylo mimo dosah dětí.

XI. Likvidace

Nářadí odevzdejte na příslušných sběrných místech k ekologické likvidaci.

XII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a rádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s rádně vyplňeným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupě.
4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špínky a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6. Servis dále nenese odpovědnost za zasláné příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
8. Tato záruka není na újmu zákonného právům, ale je dodatkem k nim.
9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o koupě.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruk je nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupì věci váží podle zvláštních právních předpisů

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické linii 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium HA 190 B (8865003)

Pneumatické sekací kladivo 190 mm, sada 9 ks

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následující normou:

EN 792-4:2000+A1:2008

a následujícím předpisem (v platném znění):

2006/42 ES

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů
č.SH09070444-V7;SH09070444-007, vydaných zkušebnami
Intertek Testing Services Shanghai a Leinfelden-Echterdingen Germany.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 09
ve Zlíně 22.9. 2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,

dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku.

Výrobok bol podrobnený dôkladným testom spoločnosti bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +421 2 4463 8451 Tel.: +421 2 4920 4752

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 22.9. 2011

I. Technické údaje

Typové označenie	HA 190 B	Požadovaná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu
Objednávacie číslo	8865003	asprímesou olejovej hmly	
Počet úderov	3 500/min.	Odporučame použiť kompresor, ktorý má	
Spotreba vzduchu	136 l/min.	plniacu kapacitu	aspôň 150 l/min.
Maximálny pracovný tlak	6,3 baru (0,63 MPa)	a vzdušník s objemom	24 l
Priemer vsuvky	1/4"		
Stopka sekáčov	šestihran alebo kruh		
Priemer stopky sekáčov	10 mm (3/8")		
Hmotnosť	1,3 kg		
Hladina akustického tlaku (podľa EN ISO 15744)	94 dB(A)		
Hladina akustického výkonu (podľa EN ISO 15744)	104 dB(A)		
Hladina vibrácií (podľa EN 28662-1)	3 m/s ²		

II. Rozsah dodávky


Pneumatické sekacie kladivo	1 ks
Prídržná pružina	1 ks
Sekáče	5 ks
Olejnička	1 ks
Vsuvka	1 ks
Prepravný kufor	1 ks
Primazávač oleja	1 ks
Návod na použitie	1 ks

III. Charakteristika

Pneumatické sekacie kladivo Extol Premium HA 190 B (8865003) je určené na práce so stavebnými materiálmi (tvorba zásekov, otvorov, drážok v murive, odsekávanie dlažby a pod.).

Sekacie kladivo umožňuje používať sekáče so šestihranou alebo s valcovou stopkou.

IV. Súčasti a ovládacie prvky



Obr. 1

Pozícia

1. Rukoväť
2. Vsvuka do zásuvky rýchlospojky
3. Regulátor výkonu
4. Prevádzkový spínač
5. Valec
6. Prídržná pružina nástroja
7. Výstup vzduchu

V. Odkazy na štitok a piktogramy



	Pred použitím si pozorne prečítajte návod
	Zariadenie zodpovedá požiadavkám EÚ
	Pri práci používajte ochranu zraku a sluchu
Serial no.:	Sériové číslo: Vyjadruje rok výroby a poradie vyrobeného kusu.

VI. Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím kladiva si prečítajte návod na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia či vzniknuté poškodenia náradia v dôsledku jeho nevhodného používania.
- Kladivo nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, či iných látok ovplyvňujúcich pozornosť. Zamedzte používaniu náradia deťmi, nepoučenými alebo duševne a fyzicky nespôsobilými osobami.
- Pri práci používajte vhodné ochranné okuliare, rukavice, obuv, ochranu sluchu a vhodnú ochranu dýchacích ciest podľa povahy opracovávaného materiálu. Ak je to možné, používajte vhodné zariadenie na odsávanie prachu. Pri práci zamedzte prístupu osôb bez ochranných pomôcok.
- Pred prácou odložte hodinky, šperky, zaistite voľné kusy odevov, dlhé vlasy atď., aby nemohlo dôjsť k ich záchyteniu pohyblivými časťami.
- Pri práci zaujmite stabilný postoj.
- Počas práce môže dôjsť k zahriatiu nástroja. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pred nebezpečenstvom popálenia.
- Pracujte na dobre osvetlenom mieste.
- Pri práci sa nedotýkajte pohybujúceho sa nástroja.
- Do kladiva upevňujte len na to určené sekáče.
- Pred prácou skontrolujte nástroj, či nie je poškodený a či je riadne upevnený.
- Neprenášajte kladivo v zapnutom chode.
- Nepoužívajte kladivo v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Pri práci kontrolujte hladký chod prístroja: pri akomkoľvek neštandardnom chode alebo atypickom či zvýšenom hluku ihneď prístroj vypnite a zistite príčinu tohto neštandardného stavu. Ak sa vám porucha nepodarí odstrániť bez toho, aby bol nutný zásah do

priestraja, zverte ho na opravu autorizovanému servisu značky Extol.

- Nikdy kladivo nepoužívajte na iné účely, než na aké je určené.
- Na pohon kladiva používajte iba stlačený vzduch, nikdy nie kyslík či iné plyny.
- Nikdy neprekračujte maximálny pracovný tlak stlačeného vzduchu pre kladivo.
- Kladivo pripájajte ku kompresoru iba tlakovou hadicou s rýchlospojkami.
- Ak pripájate ku kladivu vzduchovú hadicu, dbajte na to, aby prevádzkový spínač bol v polohе „vypnuté“.
- Tlak vzduchu regulujte iba cez redukčný ventil.
- Tlakovú hadicu pri odpájaní pridržujte, aby nedošlo k švihnutiu.
- Pred výmenou nástroja, opravmi či údržbou odpojte náradie od zdroja stlačeného vzduchu.
- Nenechávajte kladivo bežať naprázdno.
- Zabráňte tomu, aby vzduchová hadica prišla do kontaktu s ostrými hranami alebo vysokými teplotami. Ak dôjde k poškodeniu hadice, vymeňte ju.
- Nikdy kladivo neťahajte za vzduchovú hadicu a spoje nerozprájajte ďáhom za hadicu.
- Pri práci s kladivom môže dôjsť k zasiahaniu skrytých elektrických alebo iných rozvodných vedení. Kladivo nie je izolované na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom. Poškodenie elektrických alebo iných rozvodných vedení môže spôsobiť väzne zranenia a vznik vecných škôd. Na vyhľadanie skrytých vedení použite vhodné detektčné zariadenia.
- Poškodené diely nahradzujte iba originálnymi kusmi dodávanými výrobcom.
- Opravu zaistite iba v autorizovanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete na www.extol.eu).

do bezprostrednej blízkosti náradia nainštalovať pomocou rýchlospojok primazávač oleja, ktorý zaistí premazávanie náradia (primazávač nie je súčasťou dodávky, príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu).

UPOZORNENIE

- Primazávač oleja inštalujte čo najbližšie k vstupu vzduchu do kladiva, aby nedochádzalo k zanášaniu vzduchovej hadice olejom.
- Primazávač oleja neinštalujte pred vstupným otvorom vzduchu do regulátora tlaku, inak by dochádzalo k zanášaniu regulátora olejom.
- Do primazávača alebo na privkapávanie do vsvoky na pripojenie vzduchu (Obr. 1, pozícia 2) používajte pneumatický olej alebo oleje nižšie uvedených výrobcov, ktoré nepenia, nie sú agresívne k použitým tesniacim prvkom v náradí a majú vhodné mechanické vlastnosti (viskozita atď.).


Dodávateľ	Označenie
Shell	Tellus Oil 10
Mobil Oil	Velocite Oil No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10 Sumorol CMS, CM10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkan 10

- Medzi primazávač oleja (ak je nainštalovaný) a vzduchový výstup z kompresora nainštalujte filter na odstránenie kondenzátu. (Filter nie je súčasťou dodávky, príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu).
- Spojenie urobte pomocou rýchlospojok. Vsvuku rýchlospojky zasuňte do zásuvky rýchlospojky.


VII. Pred uvedením do prevádzky

PRÍPOJENIE SEKÁČA KU KOMPRESORU

- Do vsvuky na pripojenie vzduchovej hadice (Obr. 1, pozícia 2) kvapnite 5 – 10 kvapiek pneumatického oleja, aby náradie bolo premazávané. Pneumatický olej je nutné do vsvuky na pripojenie tlakovej hadice privkapávať v pravidelných intervaloch (denne pri každodennej použití) pred pripojením k stlačenému vzduchu. Odporúčame preto



Pre rozpojenie stlačte krúžok zásuvky rýchlospojky a vysušku vysuňte von.



Poznámka:


V závislosti od dĺžky a priemera vzduchovej hadice, prostredníctvom ktorej je kladivo pripojené ku kompresoru, môže byť tlak v mieste pripojenia ku kladivu nižší, než nastavený tlak v mieste pripojenia ku kompresoru. Preto odporúčame nainštalovať regulátor tlaku v blízkosti prívodu vzduchu do kladiva a nastaviť na ňom max. pracovný tlak pre kladivo. Na redukčnom ventile kompresora potom nastavte tlak vyšší. Odporúčame použiť úpravnú jednotku vzduchu zloženú z redukčného ventilu a prima-závača oleja. (Príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu).



- Kladivo s nainštalovaným pneumatickým príslušenstvom pripojte vzduchovou tlakovou hadicou ku kompresoru pomocou rýchlospojok.
- Na redukčnom ventile kompresora alebo na redukčnom ventile pri kladive (ak je nainštalovaný v prípade použitia dlhej tlakovej hadice) nastavte maximálny pracovný tlak pre kladivo.
- Overte pevné spojenie všetkých spojených častí.

UCHYTENIE SEKÁČA

- Sekáč zasuňte do otvoru vo valci (Obr. 1, pozícia 5) kladiva až na doraz.
- Na sekáč navlečte prídržnú pružinu (Obr. 1, pozícia 6) tak, aby prieplávka na odklonenom závite pružiny objímala sekáč.
- Prídržnú pružinu (Obr. 1, pozícia 6) potom naskrutkujte na závit valca (Obr. 1, pozícia 5) až na doraz.



Spôsob uchytenia sekáča

VYBRATIE SEKÁČA

Odskrutkujte prídržnú pružinu (Obr. 1, pozícia 6) z valca (Obr. 1, pozícia 5), pružinu vyvlečte a sekáč z otvoru valca vyberte.

VIII. Práca s kladivom

- Zapnite kompresor.
- Kladivo priložte sekáčom k opracovávanému materiálu.
- Stlačením prevádzkového spínača uvedte kladivo do chodu.
- Po ukončení práce uvoľnite prevádzkový spínač (Obr. 1, pozícia 4).

UPOZORNENIE

Pred výmenou sekáča odpojte kladivo od prívodu stlačenej vzduchu.

IX. Čistenie a údržba

UPOZORNENIE

Pred akoukoľvek údržbou či čistením odpojte náradie od prívodu stlačeného vzduchu.

- Po použití náradie riadne očistite vlhkou textíliou. Zamedzte však pri tom vniknutiu vody do náradia.

Ak vaše kladivo prestalo pracovať správne, pokúste sa príčinu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky:

Vzniknutá porucha	Možná príčina	Náprava
Nedostatočný výkon	Príliš malý pracovný tlak (neprekračuje však maximálny povolený pracovný tlak pre kladivo)	Zväčšte pracovný tlak
Nedostatočný výkon kompresora	Použite výkonnejší kompresor	
Nedostatočný vnútorný priemer hadice	Použite hadicu s väčším priemerom	
Zlý alebo opotrebovaný sekáč	Použite vhodný sekáč s ohľadom na materiál, alebo sekáč vymenite za neopotrebovaný.	
Kladivo prestalo fungovať	Vnútorná porucha	Opravu zaistite v autorizovanom servise značky Extol.

Ak sa vám nepodarilo poruchu odstrániť podľa tabuľky, obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol (servisné miesta nájdete na www.extol.eu).

X. Skladovanie

Kladivo skladujte riadne vycistené na suchom mieste, kde teplota neklesne pod +5 °C a zaistite, aby kladivo bolo mimo dosahu detí.

XI. Likvidácia

Náradie odovzdajte na príslušných zbernych miestach na ekologickú likvidáciu.

XII. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znení neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od data predea. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opráv autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.eu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíest a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplňeným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:

- a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akékoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. likovanie atď.)
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obedu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Prí nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium HA 190 B (8865003)

Pneumatické sekacie kladivo 190 mm, sada 9 ks

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcou normou:

EN 792-4:2000+A1:2008

a nasledujúcim predpisom (v platnom znení):

2006/42 ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov č.

SH09070444-V7; SH09070444-007, vydaných skúšobňami

Intertek Testing Services Shanghai a Leinfelden-Echterdingen Germany.

Posledné dvojčísle roku, keď bol výrobok označený značkou CE: 09

v Zlíne 22.9. 2011

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük bizalmát, amelyet a permetező berendezés megvásárlásával az Extol márka iránt tanúsított.

A termék tulajdonságait az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatokban ellenőriztük.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjön kapcsolatba vevőszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.eu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Győmrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 22.9. 2011

I. Műszaki adatok


Típusjelölés	HA 190 B	Igényelt levegő minőség	Szükséges, hogy a levegő kondenzátum, illetve olaj-kód keverékmentes legyen
Rendelési szám	8865003	Javasoljuk a legalább töltéskapacitás és légtartályú kompresszort alkalmazni.	136 l/perc
Ütések száma	3.500/perc		150 l/perc
Légszükséglet	136 l/perc		a minimum 24 l
Maximális munkanyomás	6,3 bar (0,63 MPa)		
Légcsatlakozó dugó átmérője	1/4"		
Vésőszárak kivitelezése	hatszögű vagy kör alakú		
Vésőszár átmérő 10 mm			
Tömeg	1,3 kg	Pneumatikus vésőkalapács	1 db
Hangnyomásszint (EN ISO 15744 szabvány szerint)	94 dB(A)	Rögzítő rugó	1 db
Hangteljesítményszint (EN ISO 15744 szabvány szerint)	104 dB(A)	Vésők	5 db
Rezgéskibocsátási érték (EN 28662-1 szabvány szerint)	3 m/s ²	Olajozó	1 db
		Törzs	1 db
		Légcsatlakozó dugó a gyorscsatlakozó aljzatába	1 db
		Mini olajzó	1 db
		Használati utasítás	1 db

II. A csomagolás tartalma

III. Jellemzés

Extol Premium HA 190 B (8865003) pneumatikus vésőkalapács alkalmazható az építőanyagok megmunkálásához (falazati nyílások, vájatok és átmennő furatok képzéséhez, csempék vagy vakolatok leveréséhez, stb.). A jelen vésőkalapácsban lehetséges a hatszögű vagy a kerek henger alakú vésőket használni.

IV. Alkatrészek és kezelési elemek



Obr. 1

1. Fogantyú
2. Légcsatlakozó dugó a gyorscsatlakozó aljzatába
3. Teljesítmény szabályozó
4. Főkapcsoló
5. Henger
6. Vésőkalapács rögzítő rugója
7. Levegő kiáramlása

V. Címke utalások és a piktogramok



	A pneumatikus sarokcsiszoló használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
	A pneumatikus sarokcsiszoló megfelel az Európai Unió követelményeinek.
	A racsnis csavarozával történő munkavégzés közben védőszemüveget és hallásvédő eszközt kell használni.
Serial no.:	A gyári szám a gyártás évszámából és az egyes legyártott termékek sorszámból tevődik össze.

VI. Biztonsági óvintézkedések

- Mielőtt a vésőkalapáccsot használatra venné, olvassa el a használati útmutatót. A termék gyártója nem tartozik felelőséggel a kalapács helytelen használata következtében keletkezett sérülésekért, illetve a termék megrongálódásáért.
- A jelen vésőkalapáccsal ne dolgozzon, ha Ön fáradt, ittas, illetve egyéb, a kellő figyelmet befolyásoló szerek hatása alatt van. Gátolja meg, hogy a kalapácsot gyerekek, illetéktelen, illetve lelkى vagy testi fogyatékos személyek használják.
- A munka közben használja az erre alkalmas védőszemüveget, védőkesztyűt, munkacipőt, félvédőt, esetleg lézőkészüléket, mivel a vésőkalapács által kibocsátott levegő porfelverődése káros hatással lehet. Munka közben tilos, hogy a vésőkalapáshoz illetéktelen, védőfelszerelés nélküli személyek férjenek hozzá.
- Mielőtt a munkát elkezdené, vegye le a karórát, ékszerét és biztonságosan rögzítse le szabadon lógó ruharészeket, a hosszú hajat stb., mivel ezeket a gép mozgó részei elkapthatják.
- Munkavégzés alatt legyen stabil testhelyzetben.
- A kalapács használatakor a munkadarab felmelegül, és ekkor égesi sérülésveszély fenyeget.
- A munkahely legyen jól megvilágítva.
- A munka alatt ne érintse meg a vésőkalapács mozgó részeit.
- A kalapácsba csak kizárolag a megfelelő vésőket helyezze be.

- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a véső helyzetét, hogy kellőképpen van-e berögzítve.
- Tilos a már bekapcsolt, működésben levő kalapácsot más helyre áthelyezni.
- Tilos a vésőkalapácsot a robbanásveszélyes környezetben használni.
- Munka közben figyelje a vésőkalapács akadálymentes működését: bármiféle szokatlan működési állapot, illetve a szokatlan zaj növelése észlelésekor a készüléket kapcsolja ki, és vizsgálja meg a szokatlan tünetek okát. Amennyiben a keletkezett üzemzavart nem sikerült elhárítani, és szükségesnek mutatkozik a kalapács belső szerkezetébe beavatkozás, akkor forduljon az Extol műszaki szaküzemeltetéshez.
- A vésőkalapácsot tilos a rendeltetés ellenes használni.
- Minden esetben tilos töllelni a vésőkalapács hajtásához használt sűrített levegőt megengedett maximális munkanyomását.
- A vésőkalapácsot csak a nyomásálló tömlő és a gyorscsatlakozók segítségével csatlakoztassa a légsűrítőhöz.
- A légtömlő csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a készülék főkapcsolója a „kikapcsolt” pozícióban legyen.
- A levegő nyomását csak a redukciós szelep útján szabályozza.
- A szétszabadításkor a nyomásálló légtömlőt tartsa biztonságosan, mivel ez csapást okozhat.
- A tartozékok cseréjekor, javítás vagy karbantartás esetén a készüléket csatlakoztassa el a légsűrítő forrástól.
- Ne hagyja a vésőkalapácsot üresjáratban működtetni.
- Gátolja meg, hogy a légtömlő éles végződésekkel, illetve a felmelegedett környezettel, forró tárgyakkal kerüljön érintkezésbe. Ha a tömlő megsérült, akkor ezt cserélni szükséges.
- Tilos a készüléket a légtömlőnél fogva húzni, illetve tilos a tömlőt ennek a ráncigálásával szétszabadítani.
- A vésőkalapács használatakor előfordulhat, hogy a rejtektető elektromos áram, illetve az egyéb közegelesztő vezetékek kihatnak a készülékre. A kalapács az áramütés ellen nincs ellenállási képessége. Az elektromos áram, illetve egyéb közegelesztő berendezések komoly sérülésekkel, anyagi károkot is okozhatnak. A rejtektető vezetéket erre alkalmass felderítő eszközökkel próbálja meg lokalizálni.
- A sérült alkatrészeket csak a gyártó által szolgáltatott eredeti alkatrészekkel cserélje le.
- A készülék javítását bízza kizárolag az Extol műszaki szaküzemeltetéshez.

VII. Üzembe állítás előtti tennivalók

A VÉSŐKALAPÁCS CSATLAKOZTATÁSA A KOMPRESSZORHOZ


- A tömlőcsatlakoztatás bemeneti ellenbetétjére (1. ábra, 2. pozíció) cseppentsen 5-10 pneumatikai olajat a csatlakozóra, hogy a szerszám így bekenne legyen. A pneumatikai olajt a tömlőcsatlakoztatási bemeneti ellenbetétre szükséges, még a légsűrítőhöz való hozzácsatlakoztatás előtt, rendszeres időközökben rácsepegtetni (a minden napos használatok esetén naponta). Ezért javasoljuk a vésőkalapács közvetlen közelébe a gyorscsatlakozók segítségével egy olajkenő egységet (olajzót) installálni, amely biztosítja a szerszám folyamatos kenését (ez a kenőegység nem tartozéka a készletnek, a pneumatikus szerszámvállhoz tartozó kellékek jegyzékét megtalálja a www.extol.eu oldalon).

⚠ FIGYELMEZETTÉS


- Az olajkenő egységet telepítse úgy, hogy ez a vésőkalapács légszabályozóval rendelkező pontjához minél közelebb legyen, tehát hogy a légtömlőbe ne kerüljön semmiféle olajszennyeződés.
- Az olajkenő egységet ne szerelje a nyomásszabályozó bemeneti nyílására, mivel az a szabályozó olajjal való beszennyeződését okozhatná.
- Az olajkenő egysége, illetve a légtömlő csatlakoztatási ellenbetétre való olaj csepegtetéséhez (1. ábra, 2. pozíció) használjon pneumatikai olajt, illetve az alábbi gyártóktól származó olaj típusokat, amelyek nem képeznek habot, a szerszám tömítő részeire nincsenek agresszív hatással, és a megfelelő mechanikai tulajdonságokkal (viszkozitás stb.) rendelkeznek.

Szállító	Jelölések
Shell	Tellus OI 10
Mobil Oil	Velocite OIL No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinoesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10 Sumorol CM5, CM10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkon 10

- Az olajkenő egység (amennyiben ez betelepítve van) és a légsűrítő legező kimenete közé installáljon egy, a kondenzátmutató felfogó szűrőt. (Ez a szűrő nem tartozéka a készletnek, a pneumatikus szerszámvállhoz tartozó kellékek jegyzékét megtalálja a www.extol.eu oldalon). A csatlakoztatást végezte el gyorscsatlakozók segítségével. A gyorscsatlakozó dugóját nyomja be a csatlakozó aljzatába.



Szétszabadításhoz nyomja le a gyorscsatlakozó aljzatának a gyűrűjét, és a dugót tolja ki.




Megjegyzés:

A vésőkalapács légsűrítőjéhez csatlakozó légtömlő hossza és átmérője függvényében a géphez való csatlakoztatási ponton a nyomásszint alacsonyabb lehet, mint a kompresszoron levő csatlakoztatási ponton beállított nyomásszint értéke. Ezért javasoljuk, hogy a nyomásszabályozó a vésőkalapács légtömlő csatlakoztatás közelében legyen installálva, és ezen a vésőkalapács maximális megengedett munkanyomás szintje legyen beállítva. A kompresszor redukciós szelepén aztán lehetséges beállítani az ennél valamivel magasabb nyomásszintet. Javaslatos szintén a redukciós szelepből és az olajkenőből álló levegőjavító egység alkalmazása is. (A pneumatikus vésőkalapács tartozékeit megtalálja a www.extol.eu oldalon).

- A pneumatikus tartozékokkal felszerelt vésőkalapács légtömlőjét a gyorscsatlakozók segítségével csatlakoztassa a légsűrítőhöz.
- A kompresszor redukciós szelepén, vagy a vésőkalapácsnál elhelyezett redukciós szelepen (amennyiben a hosszú nyomásálló tömlő használata esetén ide van telepítve) állítsa be a vésőkalapács megengedett maximális munkanyomásának a szintjét.
- Győződjön meg, hogy valamennyi csatlakozás elég-ségesen van-e rögzítve.

VÉSŐ BERÖGZÍTÉSE A TOKMÁNYBA

- A vésőt az ütközési pontjáig tolja be a kalapács hengeres testének a nyílásába (1. ábra, 5. pozíció).
- A vésőre húzza rá a rögzítő rugót (1. ábra, 6. pozíció) úgy, hogy az elhaljtott rugó menete körül fogja az alkalmazott vésőt.
- A rögzítő rugót (1. ábra, 6. pozíció) teljes mértékben csavarozza rá hengertest csavarhosszra (1. ábra, 5. pozíció).



A véső rögzítési módja

A VÉSŐ KIEMELÉSE

A hengeres idomról csavarozza le a rögzítő rugót (1. ábra, 6. pozíció), rugót húzza le, majd a henger nyílásából emelje ki a vésőt.

VIII. Vésőkalapács használata

- Kapcsolja be a kompresszort.
- A kalapács vésőjét helyezze rá a megdolgozandó munkadarabra.
- A főkapcsoló bekapcsolásával indítsa el a kalapács működését.
- A munka befejezését követően a főkapcsolót engedje fel.

⚠ FIGYELMEZETTÉS

Mielőtt a vésőt kicserélne, csatlakoztassa el a kalapácsot a sűrített levegő forrásához.



IX. Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Bármiféle karbantartási vagy tisztítási beavatkozást megelőzően a kalapácsot csatlakoztassa el a sűrített levegő forrásától.

BEFOGÓ TOKMÁNY CSERÉJE

- Használatát követően a vésőkalapácsot nedves rongygal alaposan tisztítsa le. Gátolja meg azonban, hogy ekkor a víz a kalapács belsejébe hatoljon be.

Amennyiben az Ön vésőkalapácsa rendellenesen működne, akkor próbálja meg az üzemzavar okát felderíteni az alábbi tábla útmutatója szerint:

X. Tárolás

Az alaposan kitisztított vésőkalapácsot tárolja száraz helyen, ahol a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a +5 °C-ot, és biztosítja, hogy a kalapács a gyerekektől távol legyen.

XI. Ártalmatlanítás

A jelen szerszámot környezetbaráti ártalmatlanítás céljából szolgáltassa be az erre illetékes hulladékgyűjtőbe.

XII. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305 § - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonyallattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
- Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
- A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
- A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
- A garancia kizárolag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
- A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
- A garanciális javításokat kizárolag a Madal Bal Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
- A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
- A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
 - a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.

Meghibásodás	Lehetséges hibaok	Javítás módja
Elégtelen teljesítmény	Túl alacsony nyomás	Fokozza a munkanyomás szintjét (tilos kalapács megengedett maximális nyomás szintjét meghaladni).
	Kompresszor elégtelen teljesítménye	Használjon teljesítményképes légsűrítőt.
	Elégtelen belső tömlőátmérő	Használjon megfelelő átmérős tömlőt.
	Helytelen vagy elkopott véső lett behelyezve	Használjon az alkalmazott anyagféléhez megfelelő vésőt.
A vésőkalapács működése leállt	Belső meghibásodás	A szükséges javításokat biztosítsa az Extol márka szakhivatott szerviz szolgálatánál.

Amennyiben a táblázati útmutató alapján sem sikerült az üzemzavart elhárítani, akkor forduljon az Extol márka szakhivatott szerviz szolgálathoz (a szerviz központokat megtalálja a www.extol.eu oldalon).

- a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő céla használták;
- a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cseréltek;
- a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
- a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
- a meghibásodást különböző mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
- a termék meghibásodása nem megfelelő körülmeny között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
- a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) aggresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
- a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
- a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.

13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.

14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemeire (például a lakközörs, szénkefére, stb.).

15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügyemenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanacsadással a (1)-297-1277 ügyfelszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.

Lazy IV/3356, 760 01 Zlín

Szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvvel és kialakításával, teljesíti a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeket.
A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol Premium 8865003 (HA 190 B)

Pneumatikus vésőkalapács 190 mm, set 9 db

az alábbi szabvánnykövetelmények betartásával lett megtervezve és előállítva:
EN 792-4:2000+A1:2008

és megfelel az alábbi (mindenkor hatályos) előírás rendelkezéseinek:

2006/42 EK.

Az EK megfelelőségi nyilatkozat a SH09070444-V7;SH09070444-007 számú, az Intertek Testing Services Shanghai és Leinfelden-Echterdingen Germany vizsgalaboratóriumok által kiadott minőségi tanúsítványok alapján lett kiállítva.

A gyártási év utolsó két számjegye az alábbi módon van jelölve CE: 09
Zlin 22.9. 2011

Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja