




IES 16-500 (8797205)

**Elektrické nůžky na plech / CZ
Elektrické nožnice na plech / SK
Elektromos pléhnyíró olló / HU**



**Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása**

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie. S jakýmkoli dotazy se obrátte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +420 225 277 400, tel.: +420 222 745 130


Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 22. 5. 2012

I. Technické údaje

Typové označení	IES 16-500
Objednávací číslo	8797205
Napětí-frekvence	230 V~50 Hz
Příkon	500 W
Počet úderů bez zatížení	2000/min.
Tloušťka plechu pro stříhání:	
Uhliková ocel (high carbon steel)	1,6 mm
Nerezová ocel (stainless steel)	1,2 mm
Hliník (aluminium)	2,5 mm
Krytí	IP 20
Třída ochrany	II
Přívodní kabel	H07RN-F; 2x1.0 mm ²
Hladina akustického výkonu (měřeno dle EN 60745-1)	95 dB(A); nejistota K=±3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (měřeno dle EN 60745-1)	81 dB(A); nejistota K=±3 dB(A)
Hladina vibrací *(měřeno dle EN 60745-1)	5,72 m/s ² , nejistota K=±1,5 m/s ²
Hmotnost	1,6 kg

*) Skutečná hladina vibrací se může od deklarované hladiny lišit v závislosti na způsobu používání nářadí.



Obr.1

II. Charakteristika

Elektrické nůžky na plech Extol Industrial IES 16-500 jsou určeny k dělení plochého, vlnitého a lichoběžníkového plechu bez zkroucení a deformace hran. Díky matrici otočné o 360° lze vystřihovat libovolné tvary. Součástí přístroje jsou drážky pro změření tloušťky plechu. Výrobek je určen pro použití v komerční sféře.

III. Součásti a ovládací prvky


Pozice-popis

1. Provozní spínač
2. Přívodní kabel
3. Kryt pouzder uhlíkových kartáčů
4. Matrice
5. Větrací otvory motoru
6. Připevňovací matice matrice
7. Drážky pro měření tloušťky plechu
8. Razník

ZMĚŘENÍ TLOUŠŤKY PLECHU

Před započetím stříhání je nezbytné změřit tloušťku plechu, aby nebyl přístroj přetížen.

K tomuto účelu lze využít drážky pro měření tloušťky plechu (Obr.1, pozice 7), které se nacházejí na matrice.



IV. Před uvedením do provozu


A UPOZORNĚNÍ!

Nepřekračujte předepsanou tloušťku stříhaného plechu pro daný materiál, protože by to vedlo k přetížení přístroje a k jeho následnému poškození.

NASTAVENÍ SMĚRU STŘIHU

Je-li potřeba vést zakřivenou liniu střihu, změňte orientaci matrice (Obr.1, pozice 4) ve vztahu k zakřivení linie střihu.

1. Uvolněte připevňovací matice matrice (Obr.1, pozice 6) a pootočte matrici do požadované orientace.
2. Připevňovací matici opět pevně utáhněte.



- Náradí držte kolmo k plechu a veďte jej rovnoměrně s mým posuvem ve směru střihu a s mým nadzvihem. Příliš rychlý posuv způsobuje rychlé opotřebení razníku a přetěže nářadí.

Poznámka

Pokud by se razník při stříhání svíral, přístroj vypněte, namažte razník a odstraňte pnutí plechu.


PŘÍMÉ A ZAKŘIVENÉ STŘÍHY

- Přímé stříhy provádějte vedením nářadí podél pravítka.
- Zakřivený stříh provádějte vedením nářadí podél šablony.

Poznámka

Pro vnitřní výřez je nutné předvrtání otvoru o průměru 21 mm.

Při řezání vlnitého plechu musí být přístroj postaven kolmo k plechu a veden ve směru vlnění.



MAZÁNÍ A CHLAZENÍ RAZNÍKU

Pro prodloužení životnosti razníku (Obr.1, pozice 8) je nezbytné zajistit jeho dobré promazávání.

Podél plánovaných střížných linek naneste linii mazacího prostředku s dobrou chladící funkcí (např. olej pro mazání řetězu řetězových pil). Razník během provozní doby několikrát namažte.

Při delší práci nebo při stříhání plechů s velkým otěrem (např. hlinku) v pravidelných intervalech ponořujte matici s razníkem (Obr.1, pozice 4) do mazacího prostředku.

V. Zapnutí a vypnutí

Přívodní kabel přístroje zasuňte do zásuvky el. proudu.

ZAPNUTÍ

Stiskněte zadní část provozního spínače (Obr.1, pozice 1) a vysuňte jej vpřed. Poté stiskněte jeho přední část, aby došlo k jeho zajištění v poloze „zapnuto“.

VYPNUTÍ

Stiskněte zadní část provozního spínače (Obr.1, pozice 1), aby došlo k jeho odjištění z polohy „zapnuto“.

VI. Způsob práce

- Zapněte přístroj a přiložte jej ke stříhanému plechu. Stříh je způsoben sestupným pohybem razníku (Obr.1, pozice 8).

A UPOZORNĚNÍ!

Nikdy nepřikládejte k řezu vypnutý přístroj, který pak zapnete. Vede to k poškození přístroje.

VII. Čištění a údržba

A UPOZORNĚNÍ!

Před jakoukoliv údržbou nářadí odpojte od zdroje el. proudu.

Nářadí a větrací otvory motoru (Obr.1, pozice 5) udržujte čisté.

K čištění používejte jen vlhkou textilii a mýdlový roztok. Nepoužívejte agresivní a abrazivní čistící prostředky.


A UPOZORNĚNÍ!

Zamezte vniknutí kapaliny do vnitřních částí přístroje.


VÝMĚNA RAZNÍKU

Pravidelné mazání výrazně prodlužuje životnost razníku, ale i přesto se během používání razník opotřebovává a dochází k snižování střížného výkonu. Jde o přirozený jev. Opotřebovaný razník vyměňte za originální kus dodávaný výrobcem.

- Povolte připevňovací matice (Obr.1, pozice 6) a matici (Obr.1, pozice 4) sejměte.
- Imbusovým klíčem uvolněte razník (Obr.1, pozice 8) a vymějte jej z úchyty.



- Opotřebovaný razník (Obr.1, pozice 8) vyměňte za nový kus a opět jej řádně připevněte. Na razník (Obr.1, pozice 8) nasadte matici (Obr.1, pozice 4) a připevněte ji dotažením připevňovací matice (Obr.1, pozice 6).



KONTROLA A VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

A UPOZORNĚNÍ!

Ujistěte se, že je nářadí odpojeno od el. proudu.

Pravidelně kontrolujte stav a připevnění uhlíkových kartáčů.

Nadměrné opotřebení uhlíkových kartáčů se projeví jiskřením v přístroji nebo jeho nepravidelným chodem. Odšroubujte kryt pouzder uhlíkových kartáčů (Obr.1, pozice 3) a uhlíkové kartáče vyjměte z pouzdra a zkonztroujte.

Jsou-li uhlíkové kartáče opotřebeny, nahraďte je originálními kusy dodávanými výrobcem.

Uhlíkové kartáče uložte zpět do pouzdra a správně je připojte.

Kryty pouzder (Obr.1, pozice 3) nasadte zpět.

VIII. Odkaz na technický štítek výrobku

extol®
INDUSTRIAL 8797205
IES 16-500
230V | 50Hz | 500W | $n_0=2000\text{min}^{-1}$
1,6 mm | IP20 | 1,6 kg



Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244 • 76001 Zlín

	Odpovídá požadavkům EU
	Před prvním spuštěním si pozorně přečtěte návod
	Během provozu používejte ochranu zraku a sluchu
	Zařízení třídy ochrany II. Dvojitá izolace
Sériové číslo	Vyjadřuje rok výroby a pořadové číslo výrobku

IX. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a ponechávejte jej uložen v výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

Toto Upozornění se používá v celé příručce:

⚠️ UPOZORNĚNÍ!

Toto upozornění se používá pro pokyny, jejichž neu- poslechnutí může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob

⚠️ VÝSTRAHA!

Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zra- nění osob. Dále může používání, které je v rozporu s tímto návodom, zapříčinit ztrátu záruk na výrobek. Výrazem „elektrické náradí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno jak elektrické náradí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, tak náradí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

Zapamatujte si a uschovejte tyto pokyny!

1) PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené. Neporádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.
b) Nepoužívejte elektrické náradí v prostředí s nebez- pečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém náradí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.
c) Při používání elektrického náradí zamezte přístupu dětí a dalších osob. Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického náradí musí odpovídat sítové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S náradím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.

c) Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikeň-li do elektrického náradí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické náradí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

e) Je-li elektrické náradí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OSOB

a) Při používání elektrického náradí budte pozorní, venujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického náradí může vést k vážnému poranění osob.

b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.

c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení náradí s prstem na spínač nebo zapojování vidlice náradí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
d) Před zapnutím náradí odstraněte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického náradí, může být příčinou poranění osob.

e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické náradí v nepředvídaných situacích.

f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

4) POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ A PĚCE O NĚ

a) Nepřetěžujte elektrické náradí. Používejte správné náradí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické náradí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Odpojujte náradí vytážením vidlice ze sítové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického náradí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického náradí.

d) Nepoužívané elektrické náradí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo s těmito pokyny, aby náradí používaly. Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Udržujte elektrické náradí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředěte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.

f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naosazené řezací nástroje s menší pravěpodobností zachytia za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.

g) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické náradí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděných prací. Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

Opravy vašeho elektrického náradí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického náradí jako před opravou.

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny

- Zamezte používání náradí fyzicky či duševně nezpůsobilými osobami nebo osobami, které jsou pod vlivem látek ovlivňujících pozornost.
- Při práci používejte ochranu zraku, slchu a rukavice. Místo střihu může být horké a odstřížené špony mohou být ostré.
- Stříhaný materiál před stříháním zajistěte.
- Do místa střihu veděte přístroj vždy zapnutý.
- Přívodní kabel vždy veděte od přístroje dozadu.
- Při práci udržujte všechny části těla od místa střihu.
- Při práci venku náradí připojte přes prudový chránič (FI) s vybavovacím proudem max. 30 mA.
- Přístroj nikdy nepřenásejte za přívodní kabel.
- Poškozené díly nahraďte originálními kusy dodávanými výrobcem.

XI. Skladování

Očištěné promazané náradí skladujte na suchém místě uložené nejlépe v originálním obalu, kde teplota neklesne pod -5°C.

XII. Likvidace odpadu



Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti a také může obsahovat provozní náplň, které jsou nebezpečným odpadem. Podle evropské směrnice 2002/96 ES se elektrická a elektronická zařízení nesmějí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdát k ekologické likvidaci na tomu určená sběrná místa. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadě.

XIII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uváděno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a rádně vyplnit záruční líst. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výroby požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s rádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o kupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíně a zabalenou nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zasláne příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není na újmu zákonného práv, ale je dodatkem k nim.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
- 11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, tepelných či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o kupi.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke kupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejblížší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Industrial
Elektrické nůžky na plech 500 W

byly navrženy a vyrobeny ve shodě s následujícími normami:

EN 60745-1; EN 60745-2-8; EN 55014-1; EN 55014-2+A1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1+A2

a následujícími předpisy (v platném znění):

2006/95 ES;
2004/108 EC;
2006/42 EC;
2000/14 EC;
2002/95 ES

ve Zlíně 22. 5. 2012

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
dáujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku.

Výrobok bol podrobnený dôkladným testom spoločnosti bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70


Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 22. 5. 2012

I. Technické údaje

Typové označenie	IES 16-500
Objednávacie číslo	8797205
Napätie-frekvencia	230 V ~ 50 Hz
Príkon	500 W
Počet úderov bez zaťažení	2000/min.
Hrúbka plechu pre strihanie:	
Uhlíková ocel' (high carbon steel)	1,6 mm
Nerezová ocel' (stainless steel)	1,2 mm
Hliník (aluminium)	2,5 mm
Krytie	IP 20
Trieda ochrany	II
Prívodný kábel	H07RN-F; 2x1.0 mm ²
Hladina akustického výkonu (merané podľa EN 60745-1)	95 dB (A); neistota K = ± 3 dB (A)
Hladina akustického tlaku (merané podľa EN 60745-1)	81 dB (A); neistota K = ± 3 dB (A)
Hladina vibrácií *	5,72 m/s ² , (merané podľa EN 60745-1)
Hmotnosť	1,6 kg

*) Skutočná hladina vibrácií sa môže od deklarovanej hladiny lísiť v závislosti na spôsobe používania náradia.



Obr.1

II. Charakteristika


Elektrické nožnice na plech Extol Industrial IES 16-500 sú určené k deleniu plochého, vlnitého a lichobežníkového plechu bez skrútenia a deformácie hrán. Vďaka matrici otvorennej o 360 ° možné vystrihovať lubovoľné tvary. Súčasťou prístroja sú drážky pre zmeranie hrúbky plechu. Výrobok je určený pre použitie v komerčnej sfére.

III. Súčasti a ovládacie prvky

Pozice-popis

1. Prevádzkový spínač
2. Prívodný kábel
3. Kryt puzdier uhlíkových kieff
4. Matrica
5. Vetracie otvory motora
6. Pripevňovacia matica matrice
7. Drážka na meranie hrúbky plechu
8. Razník

Na tento účel je možné využiť drážky na meranie hrúbky plechu (Obr. 1, pozícia 7), ktoré sa nachádzajú na matrici.



A UPOZORNENIE!

Neprekračujte predpísanú hrúbku strihaného plechu pre daný materiál, pretože by to viedlo k preťaženiu prístroja a jeho následnému poškodeniu.

NASTAVENIE SMERU STRIHU

Ak je potrebné viesť zakrivenú líniu strihu, zmeníte orientáciu matrice (Obr. 1, pozícia 4) vo vzťahu k zakriveniu línie strihu.

1. Uvoľnite pripevňovaciu maticu matrice (Obr. 1, pozícia 6) a pootočte matricou do požadovanej orientácie.
2. Pripevňovaciu maticu opäť pevne utiahnite.


IV. Pred uvedením do prevádzky

A UPOZORNENIE!

- Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím sa uistite, že je odpojené od prívodu elektrického prúdu.
- Pred začatím práce si prečítajte bezpečnostné pokyny v kapitole IX a X.

ZMERANIE HRÚBKY PLECHU

Pred začatím strihania je nevyhnutné zmerať hrúbku plechu, aby neboli prístroj preťažený.



MAZANIE A CHLADENIE RAZNÍKA

Na predĺženie životnosti razníka (Obr. 1, pozícia 8) je nevyhnutné zaistiť jeho dobré premazávanie.

Pozdĺž plánovanej striežnej línie naneste líniu mazacieho prostriedku s dobrou chladiacou funkciou (napr. olej na mazanie reťaze reťazových píl). Razník počas prevádzkového času niekoľkokrát namazte.

Pri dlhšej práci alebo pri strihaní plechov s veľkým oterom (napr. hliníka) v pravidelných intervaloch ponárajte matricu s razníkom (Obr. 1, pozícia 4) do mazacieho prostriedku.

V. Zapnutie a vypnutie

Prívodný kábel prístroja zasuňte do zásuvky el. prúdu.

ZAPNUTIE

Stlačte zadnú časť prevádzkového spínača (Obr. 1, pozícia 1) a vysuňte ho vpred. Potom stlačte jeho prednú časť, aby došlo k jeho zaisteniu v polohe „zapnuté“.

VYPNUTIE

Stlačte zadnú časť prevádzkového spínača (Obr. 1, pozícia 1), aby došlo k jeho odisteniu z polohy „zapnuté“.

VI. Spôsob práce

- Zapnite prístroj a priložte ho k strihanému plechu. Strih je spôsobený zostupným pohybom razníka (Obr. 1, pozícia 8).

A UPOZORNENIE!

Nikdy neprikladajte k rezu vypnutý prístroj, ktorý potom zapnete. Viedie to k poškodeniu prístroja.

- Náradie držte kolmo k plechu a veďte ho rovnomerne s miernym posuvom v smere strihu a s miernym nadvihnutím. Príliš rýchly posuv spôsobuje rýchle opotrebenie razníka a preťahuje náradie.

Poznámka:

Ak by sa razník pri strihaní zvierał, prístroj vypnite, namažte razník a odstráňte pnutie plechu.


PRIAME A ZAKRIVENÉ STRIHY

- Priame strihy vykonávajte vedením náradia pozdĺž pravítka.
- Zakrivený strih vykonávajte vedením náradia pozdĺž šablóny.

Poznámka

Na vnútorný výrez je nutné predvŕtanie otvoru s priemerom 21 mm.

Pri rezaní vlnitého plechu musí byť prístroj postavený kolmo k plechu a vedený v smere vlnenia.



VII. Čistenie a údržba

A UPOZORNENIE!

Pred akoukoľvek údržbou náradie odpojte od zdroja el. prúdu.

Náradie a vetracie otvory motora (Obr. 1, pozícia 5) udržujte čisté.

Na čistenie používajte len vlhkú textíliu a mydlový roztok. Nepoužívajte agresívne a abrazívne čistiace prostriedky.


A UPOZORNENIE!

Zabráňte vniknutiu kvapaliny do vnútorných častí prístroja.


VÝMENA RAZNÍKA

Pravidelné mazanie výrazne predlžuje životnosť razníka, ale aj napriek tomu sa počas používania razník opotrebova a dochádza k znižovaniu strižného výkonu. Ide o prirodzený jav. Opotrebovaný razník vymeňte za originálny kus dodávaný výrobcom.

1. Povoľte pripieňiacu maticu matrice (Obr. 1, pozícia 6) a matricu (Obr. 1, pozícia 4) odoberte.
2. Imbusovým kľúcom uvoľnite razník (Obr. 1, pozícia 8) a vyberte ho z úchytu.



3. Opotrebovaný razník (Obr. 1, pozícia 8) vymeňte za nový kus a opäť ho riadne pripievajte. Na razník (Obr. 1, pozícia 8) nasadte matricu (Obr. 1, pozícia 4) a pripievajte ju dotiahnutím pripieňovacej matice (Obr. 1, pozícia 6).



KONTROLA A VÝMENA UHLÍKOVÝCH KIEF

A UPOZORNENIE!

Uistite sa, že je náradie odpojené od el. prúdu.

Pravidelne kontrolujte stav a pripevnenie uhlíkových kief. Nadmerné opotrebenie uhlíkových kief sa prejaví iskriním v prístroji alebo jeho nepravidelným chodom. Odskrutkujte kryt puzzier uhlíkových kief (Obr. 1, pozícia 3) a uhlíkové kefy vyberte z pudzra a skontrolujte.

Ak sú uhlíkové kefy opotrebené, nahradte ich originálnymi kusmi dodávanými výrobcom. Uhlíkové kefy uložte späť do pudzra a správne ich pripojte. Kryty puzzier (Obr. 1, pozícia 3) nasadte späť.

VIII. Odkaz na technický štítok výrobku

extol[®]
INDUSTRIAL

8797205
IES 16-500

230V | 50Hz | 500W | $n_0=2000\text{ min}^{-1}$
1,6 mm | IP20 | 1,6 kg



Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244 • 76001 Zlín

	Zodpovedá požiadavkám EÚ
	Pred prvým spustením si pozorne prečítajte návod
	Počas prevádzky používajte ochranu zraku a sluchu
	Zariadenie triedy ochrany II. Dvojitá izolácia
Sériové číslo	Vyjadruje rok výroby a poradové číslo výrobku

IX. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento „Návod na použitie“ udržujte v dobrom stave a ponechajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opäťtove oboznámiť. Ak výrobok komukolvek požičiavate alebo ho predaváte, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Toto upozornenie sa používa v celej príručke:

⚠️ UPOZORNENIE!

Toto upozornenie sa používa pre pokyny, ktorých nedodržanie môže viest k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

⚠️ VÝSTRAHA!

Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viest k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb. Ďalej môže používanie, ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapričniť stratu záruk na výrobok. Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myšlené ako elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete, tak náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

Zapamäťajte si a uschovajte tieto pokyny!

1) PRACOVNÉ PROSTREDIE

a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené. Nepriadiak a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.

b) Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparы.

c) Pri používaní elektrického náradia zamedzte prístupu detí a ďalších osôb. Ak budete vyrušovaní, môžete stratíť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy akýmkolvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky, obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.

c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a netiahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky tāhom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predĺžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predĺžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ OSÓB

a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredte sa a trievzo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viest k vážnemu poranieniu osôb.

b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prendanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.

d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavacie nástroje alebo klúče. Nastavovací nástroj alebo klúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.

e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvidaných situáciach.

f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dabajte na to, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa časťí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

4) POUŽITIE A ÚDRŽBA NÁRADIA

a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.

b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.

c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaneho elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovolte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmto pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskušených užívateľov nebezpečné.

e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časťí a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozit funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočne udržovaným elektrickým náradím.

f) Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naoštrené rezacie nástroje sa s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroloje.

g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmto pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viest k nebezpečným situáciám.

5) SERVIS

Opravy väčšo elektrického náradia zverte kvalifikované osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zaistená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

X. Doplnkové bezpečnostné pokyny

- Zabráňte používaniu náradia fyzicky či duševne nespôsobilými osobami alebo osobami, ktoré sú pod vplyvom látok ovplyvňujúcich pozornosť.
- Pri práci používajte ochranu zraku, slchu a rukavice. Miesto strihu môže byť horúce a odstrihnuté triesky môžu byť ostré.
- Strihaný materiál pred strihaním zaistite.
- Do miesta strihu veďte prístroj vždy zapnutý.
- Prívodný kábel vždy veďte od prístroja dozadu.
- Pri práci udržujte všetky časti tela od miesta strihu.
- Pri práci vonku náradie pripájajte cez prúdový chránič (FI) s vybavovacím prúdom max. 30 mA.
- Prístroj nikdy neprenášajte za prívodný kábel.
- Poškodené diely nahradte originálnymi kusmi dodávanými výrobcom.

XI. Skladovanie

Očistené a premazané náradie skladujte na suchom mieste uložené najlepšie v originálnom obale, kde teplota neklesne pod -5 °C.

XII. Likvidácia odpadu



Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti a tiež môže obsahovať prevádzkové náplne, ktoré sú nebezpečným odpadom. Podľa európskej smernice 2002/96 ES sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú využívať do zmesového odpadu, ale je nevyhnutné ich odvierať na ekologickú likvidáciu na miesta určené zberné miesta. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.

XIII. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenej neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opráv autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.eu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vyplísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplňeným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
- V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
- Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnnej montáže alebo technológiou spracovania.
- Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
- Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
- Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na

použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

- Nárok na záruku zaniká, ak:
 - výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
- Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
- Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.)
- Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 212 920 70, fax: +421 2 212 920 91
E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal s.r.o. • Stará Vajnorská 37 • 831 04 Bratislava

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Industrial
Elektrické nožnice na plech 500 W

boli navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 60745-1; EN 60745-2-8; EN 55014-1; EN 55014-2+A1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1+A2

a nasledujúcimi predpismi (v platnom znení):

2006/95 ES;
2004/108 EC;
2006/42 EC;
2000/14 EC;
2002/95 ES

v Bratislave 22. 5. 2012

Dušan Straus
konatel' firmy

Bevezetés

Tisztelet vásárlók,

Köszönjük bizalmát, amelyet a dekopírfűrész megvásárlásával az Extol márkáról tanúsított.

A termék tulajdonságait az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatokban ellenőriztük.

Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjön kapcsolatba vevőszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277


Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 22. 5. 2012

I. Műszaki adatok

Típusjelzés	IES 16-500
Rendelési szám	8797205
Feszültség-frekvencia	230 V~50 Hz
Felvett teljesítmény	500 W
Vágásszám terhelés nélkül	2000/perc
Vágható lemezvastagság:	
Szénacél	1,6 mm
Rozsdamentes acél	1,2 mm
Alumínium	2,5 mm
Védeettségi fokozat	IP 20
Érintésvédelmi osztály	II
Hálózati kábel	H07RN-F; 2x1.0 mm ²
Hangteljesítmény szint (EN 60745-1 szerint mérve)	95 dB(A); bizonytalanság K=±3 dB(A)
Hangnyomás szint (EN 60745-1 szerint mérve)	81 dB(A); bizonytalanság K=±3 dB(A)
Rezgésszint	5,72 m/s ² , bizonytalanság K=±1,5 m/s ²
Súly	1,6 kg



1. ábra

II. Jellemzők


Az Extol Industrial 8797205-ös számú elektromos lemezvágó olló lemezek feldarabolására és tetszőleges idomok kivágására alkalmas készülék az élek csavarodása és deformációja nélkül. A készülék részét képezi a lemezvastagság mérésére használatos horony is. A termék kereskedelmi szférában való használatra ajánlott.

III. Alkatrészek és vezérlőelemek

Pozíció-leírás

- Üzemkapcsoló
- Hálózati kábel
- Szénkefe hüvelyfedél
- Matrica
- Motor szellőzőnyílásai
- Matricarögzítő anyacsavar
- Lemezvastagság mérőhorony
- Bélyegző

Erre a céla szolgálnak a lemezvastagság mérőhorony (1. ábra, 7. pozíció), melyek a matricán találhatók.



⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ne lépjé túl a vágandó lemez előírt vastagságát az adott anyagra vonatkozóan, mert az a gép túlterheléséhez, s ennek következtében meghibásodáshoz vezethet.

VÁGÁSRÁNY BEÁLLÍTÁSA

Ha görbe vonalú vágást kell végezni, változtassa meg a matrica irányát (1. ábra, 4. pozíció) a vágásgörbénék megfelelően.

- Lazítsa meg a matrác rögzítő anyacsavart (1. ábra, 6. pozíció), és fordítsa el a matrác a szükséges irányba.
- Húzza meg ismét alaposan a rögzítő anyacsavart.


IV. Üzembe helyezés előtt

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A szerszám kézbevétele előtt győződjön meg róla, hogy le van-e kapcsolva az áramforrásról.
- A munka megkezdése előtt olvassa el a IX. és X. fejezetben található biztonsági utasításokat.

LEMEZVASTAGSÁG MÉRÉSE

A lemezvágás megkezdése előtt meg kell mérni a lemez vastagságát, hogy elkerüljük a gép túlterhelését.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne helyezzen kikapcsolt gépet a vágáshoz, amelyet a lemezre helyezés után bekapsol. Az ilyen lépés a gép meghibásodásához vezet.

- A szerszámot tartsa merőlegesen a lemezre, és egyenletesen vezesse enye mozgással és enye megemeléssel a vágás irányába. A szerszám túl gyors mozgatása a bélyegző gyors kopását okozza és túlterhel a szerszámot.

Megjegyzés:

Ha a bélyegző a vágás közben összeszorulna, kapcsolja ki a készüléket, kenje be a bélyegzőt és szüntesse meg a lemez feszülését.


EGYENES ÉS GÖRBE VONALÚ VÁGÁSOK

- Egyenes vágáshoz a szerszámot a vonalzó mentén vezesse.
- Görbe vonalú vágáshoz a szerszámot a sablon mentén vezesse.

Megjegyzés:

Belső kivágás elvégzéséhez 21 mm átmérőjű előfűrásra van szükség.

Hullámlemez vágása esetén a készüléket merőlegesen helyezze a lemezre, és a hullámzás irányába vezesse.




FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.

BÉLYEGZŐCSERE


A rendszeres kenés jelentősen meghosszabbítja a bélyegző élettartamát, de ennek ellenére használat közben a bélyegző elkopik, és ezzel csökken a vágóteljesítmény. Ez természetes jelenség. Az elkopott bélyegzőt a gyártó által szállított eredeti bélyegzöre cserélje ki.

- Lazítsa meg a matricát rögzítő anyacsavart (1. ábra, 6. pozíció), és vegye le a matricát (1. ábra, 4. pozíció).
- Imbuszkulccsal lazítsa meg a bélyegzőt (1. ábra, 8. pozíció), és vegye ki a helyéről.



- Az elkopott bélyegzőt (1. ábra, 8. pozíció) cserélje új bélyegzöre, majd ismét alaposan rögzítse.

A bélyegzőre (1. ábra, 8. pozíció) helyezze vissza a matricát (1. ábra, 4. pozíció), és rögzítse az anyacsavar meghúzássával (1. ábra, 6. pozíció).



SZÉNKEFÉK ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE

FIGYELMEZTETÉS!

Győződjön meg arról, hogy a szerszám le van-e kapcsolva a villanyáramról.

Rendszeresen ellenőrizze a szénkefék állapotát és rögzítettségét.

A szénkefék nagymértékű kopására a készülékben megjelenő szikrázás vagy a készülék rendszertelen működése utal.

Csavarozza le a szénkefe hüvelyek fedelét (1. ábra, 3. pozíció), és vegye ki a kefét a hüvelyből és ellenőrizze őket.

Ha a szénkefék kopottak, cserélje ki őket a gyártó által szállított eredeti kefekre.

A szénkefeket helyezze vissza a hüvelybe, és megfelelően csatlakoztassa őket.

Helyezze vissza a hüvelyfedeleit (1. ábra, 3. pozíció).

VIII. Utalás a termék műszaki adattáblájára

extol®
INDUSTRIAL

8797205
IES 16-500

230V | 50Hz | 500W | $n_0=2000\text{ min}^{-1}$
1,6 mm | IP20 | 1,6 kg



Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244 • 76001 Zlín

	Megfelel az EU követelményeknek
	Az első indítás előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást
	Üzemelés közben használjon szem- és fülvédőt
	II. érintésvédelmi osztályba tartozó berendezés. Kettős szigetelés
Sorozatszám	A gyártási évet és a termék sorszámát tartalmazza

V. Be- és kikapcsolás

Csatlakoztassa a gép hálózati kábelt a villanyárammal ellátott aljzatba.

BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg az üzemkapcsoló hátsó részét (1. ábra, 1. pozíció) és tolja ki előre. Ez után nyomja meg a kapcsoló előlőrészét, hogy a „bekapcsolva” állás be legyen biztosítva.

KIKAPCSOLÁS

Nyomja meg az üzemkapcsoló hátsó részét (1. ábra, 1. pozíció), hogy feloldódjon a „bekapcsolva” állás.

VI. Munkavégzés

- Kapcsolja be a gépet, és helyezze a vágandó lemezre. A vágást a bélyegző leszálló mozgása végzi (1. ábra, 8. pozíció).

VII. Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen karbantartási munkálat megkezdése előtt a szerszámot kapcsolja le a villanyáramról.

A szerszámot és a motor szellőzőnyílásait (1. ábra, 5. pozíció) tartsa tisztán.

Tisztításhoz csak nedves textilanyagot és szappanoldatot használjon. Ne használjon agresszív és szemcsés, koptató tisztítószert.

IX. Általános biztonsági utasítások

Tartsa ezt a „Használati útmutatót” jó állapotban, a termék közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismételten el tudja olvasnai. Ha a terméket kölcsönadja vagy eladja, soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

Ezt a figyelmeztést az egész kézikönyvben alkalmazzuk:

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a figyelmeztést azokhoz az utasításokhoz használjuk, amelyek be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő módon történő használat a termékre nyújtott garancia elvesztésével járhat. „Az alábbi figyelmeztető utasításokban az „elektromos szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról (flexibilis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról (flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk. Órizze meg a használati útmutatót és jegyezze meg a benne foglaltakat!

1) MUNKAKÖRNYEZET

- a) A munkahelyet tartsa tiszán és jól megvilágított állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított munkahely baleset okozója lehet.
- b) Az elektromos szerszámot ne használja robbanásveszélyes területen, ott ahol gyúlékony folyadékok és gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos szerszámokban szíkrák keletkeznek, amelyek berobbantatják a port vagy a gyúlékony gózöket.
- c) Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szerszához ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén elvezítheti uralmát a szerszám felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóvezetéken lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie a hálózati csatlakozójának. Soha semmilyen módon ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. Védőföldeléssel rendelkező készülékhez soha ne használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, meg-

felelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

b) Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe földelt tárgyakkal, például csővezetékkal, központi fűtési rendszer radiátorával, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkezének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.

c) Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta balesetek bekövetkezének veszélye nagyobb lesz.

d) A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozójaljból a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

e) Szabad területen történő munkavégzéskor használjon kültéri használatra szolgáló hosszabbító kábelt. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a) Az elektromos szerszám használatakor legyen figyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy kábotízser, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
- b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig használjon szemvéző eszközöt. A munkakörülményeknek megfelelő védőfelszerelések (például porállarc, csúszásgátlással ellátott biztonsági lábbel, kemény fejvédő és hallásvédő eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
- c) Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati csatlakozójalja helyezi, győződjön meg róla, hogy a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámot úgy viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujjá a kapcsoló-gombon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja be a hálózati csatlakozójalba, hogy közben a kapcsoló be van kapcsolva, baleset következhet be.

d) A szerszám bekapsolása előtt távolítsa el a bélítő eszközököt és kulcsokat. Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

e) Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonságosan megteheti. Munkavégzés során minden órizze meg egyensúlyt és stabil testhelyzetet. Így jobban uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható helyzetekben.

f) Megfelelő módon öltözön. Munkavégzéskor ne viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszeret. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje elelegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. A laza ruházatot, az éksereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek elkapthatják.

g) Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és porgyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e és a használata megfelelő módon történik. Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por keletkezésében fellépő veszélyeket.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

- a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan vérehajtani, amelynek elvégzésére az készült.
- b) Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikapcsolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.
- c) A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozójalbjól történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám véletlen beindításának veszélye.
- d) A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg annak működésével, illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos szerszám tapasztalatlan használók kezében veszélyes.
- e) Tartsa karban az elektromos szerszámot. Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek beállítását, illetve megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy

nem láthatók-e a szerszámon repedések, az alkatrészek nem törtétek-e, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve minden olyan további körülményt, amely veszélyeztetheti az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám megrongálódott, a további használat előtt meg kell javítani. Sok baleset okozója a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.

f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott és élezett szerszám kisebb valószínűséggel kapják el az anyagot és állnak le. Éles és tiszta vágószerszámokkal a munkavégzés könnyebb és biztonságosabb.

g) Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a munkavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatásoknak megfelelően, illetve úgy kell használni, ahogyan az a konkrét elektromos szerszámról vonatkozó előírásokban meg van adva, az adott munkakörülmények és az elvégzendő munka jellegének figyelembevételével. Az elektromos szerszámok nem rendeltetés szerű használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5) SZERVIZ

Az elektromos szerszám javítását szakemberre kell bízni, akinek az eredetivel azonos pótalkatrészeket kell használnia. Ilyen módon az elektromos szerszám használata ugyanolyan biztonságos lesz, mint a javítás előtt volt.

X. Kiegészítő biztonsági utasítások

- Ügyeljen arra, hogy a szerszámot arra fizikailag vagy szellemileg nem alkalmas személyek, vagy olyan személyek, akik figyelembefolyásoló szereket hatásra alatt állnak, ne használják.
- Munka közben használjon szem- és fülvédőt, valamint védőkesztyűt. A vágás helye forró lehet, a levágott szilánkokrólakásnak élesek lehetnek.
- A vágandó anyagot a vágás megkezdése előtt szilárдан rögzítse.
- A vágás helyére minden bekapcsolt helyzetben vezesse a készüléket.
- A hálózati kábelt minden a készüléktől hátrafele vezesse.
- Munka közben tartsa távol testének minden részét a vágás helyétől.
- Szabadban végzett munka esetén a szerszámot áramvédőn keresztül csatlakoztassa (Fl), melynek kioldó árama max. 30 mA.

- A készüléket soha ne hordozza a hálózati kábelnél fogva.
- A meghibásodott alkatrészeket mindenkor által szállított eredeti alkatrészekre cserélje ki.

XI. Tárolás

A megtisztított és bekent szerszámot száraz helyen tárolja lehetőleg az eredeti csomagolásban, ahol a hőmérséklet nem csökken -5°C alá.

XII. Hulladékmegsemmisítés



A termék elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmaz, valamint üzemi tölteteket is tartalmazhat, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek. A 2002/96 EK európai irányelv szerint az elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a vegyes hulladékok közé kidobni, hanem ökológiai megsemmisítés céljából az erre a cérra kijelölt gyűjtőhelyekre kell leadni őket. Az illetékes gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást.

XIII. Garanciális idő

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 3055 - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseihez összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végezi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételek képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárálag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garancia vállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárálag a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelemzettét nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:

- (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint felett terhelésel történt;
 - (k) a garancia levelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bárminyol módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
 13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében váratlan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
 14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügyemenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.

• Lazy IV/3356, 760 01 Zlín

• Szervezetazonosító szám: 49433717

kijelenti, hogy az alábbiakban megjelölt berendezés a berendezés koncepciója és szerkezete alapján, ugyanúgy, mint forgalomba hozott kivitele alapján, megfelel az Európai Unió vonatkozó biztonsági követelményeinek. A berendezés általunk nem jóváhagyott módosításai esetén a jelen nyilatkozat hatállyát veszti.

**Az Extol Industrial
Elektromos lemezvágó olló 500 W**

az alábbi szabványokkal:

EN 60745-1; EN 60745-2-8; EN 55014-1; EN 55014-2+A1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1+A2

és előírásokkal (érvényes hangzásban) összhangban lett tervezve és gyártva:

2006/95 EK;

2004/108 EK;

2006/42 EK;

2000/14 EK;

2002/95 EK

Zlín 22. 5. 2012

Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja